

# КУРСЪ

## О РУЧНОМЪ ОГНЕСТРѢЛЬНОМЪ ОРУЖІИ,

СОСТАВЛЕННЫЙ ПО ЛЕКЦІЯМЪ, ЧИТАННЫМЪ ВЪ СТРѢЛКОВОЙ ОФІЦЕРСКОЙ ШКОЛѢ  
ВЪ 1858 и 1859 ГОДАХЪ.

---

**Отдѣлъ VII. Ружейное производство.** Заварка стволовъ ручная и машинная. — Приварка подстержника. — Сверление ствola. — Обточка ствола. — Выѣлка казенной части. — Припайка основания прицѣла и мушки. — Обѣлка гнѣзда въ подстержникѣ и сверление затравки. — Проба стволовъ. — Отѣлка ствola до нормальныхъ размѣровъ. — Нарѣзка стволовъ. — Окончательная отѣлка. — Приготовленіе казенника, затравочного стержня и прицѣла.—Изготовленіе штыка и шомпола. — Изготовленіе замка и прибора.—Изготовленіе ложи. — Пріемъ дерева на дѣленіе ложъ; отѣлка болванки; врѣзка затылка и ствola; врѣзка шомпольной дорожки; нагонка колецъ; врѣзка замка, глазка и спусковой личинки.—Окончательная отѣлка ложи.—Окраска ствola, штыка и ложи.—Осмотръ готоваго ружья. — Приготовленіе принадлежности. — Правила обращенія съ ружьемъ. — Разборка, сборка и чистка частей ружья. — Починки, дозволенные въ полку. — Пochинка ложи и различныхъ частей ружья. — Правила для пріема новаго оружія.—Осмотръ разобранныго оружія.—Наружный осмотръ собранного оружія. — Правила пріема и осмотра оружія, бывшаго на службѣ, потомъ исправленного или передѣланного въ ударное.—О вооруженіи нашихъ и иностранныхъ войскъ.

### ОТДѢЛЪ VII.

#### РУЖЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Прежде, чѣмъ приступимъ къ описанію разработки различныхъ частей оружія, необходимо дать нѣкоторое понятіе о ма-

т. IX. Ол. II.

териалахъ, употребляемыхъ при этомъ. Важнѣйшіе изъ нихъ суть желѣзо и сталь, а потому и скажемъ о каждомъ по нѣскольку словъ.

Желѣзо и сталь выдѣлываются изъ бѣлаго чугуна. Если изъ чугуна выдѣлить какимъ бы то ни было образомъ углеродъ, то онъ превращается въ желѣзо, которое имѣеть слѣдующія свойства:

1) До того значительную ковкость, что его можно вытягивать въ тонкіе листы и даже въ проволоку, и

2) Мягкость, позволяющую два куска желѣза сварить въ одинъ. Сверхъ того, мягкость желѣза дѣлаетъ его чрезвычайно удобнымъ при разработкѣ, давая возможность съ успѣхомъ употреблять при этомъ стальные инструменты. Достоинство желѣза опредѣляется количествомъ содержащагося въ немъ углерода.

Для отдѣленія отъ чугуна углерода употребляются два способа: *кричный* и *пудлинговый*.

Первый способъ въ главныхъ чертахъ состоить въ слѣдующемъ: чугунъ нагрѣваютъ до тѣхъ поръ, пока онъ не расплывится и, безпрестанно поворачивая при этомъ жидкую массу, направляютъ на нее струю воздуха, отчего находящейся въ чугунѣ углеродъ соединяется съ кислородомъ воздуха и образуетъ окись углерода. Въ это же время окисляется также значительная часть желѣза, и происшедшій окисель, соединяясь съ пескомъ, которымъ нарочно посыпаютъ расплавленную массу, образуетъ шлакъ, содержащий въ себѣ кремнево-кислую закись съ окисью желѣза. По мѣрѣ отдѣленія углерода, частицы желѣза сближаются между собою все болѣе и болѣе и наконецъ превращаются въ одну пористую массу или крицу. Полученная крица проковывается тяжелыми молотами, отъ ударовъ которыхъ находившейся въ ней шлакъ выжимается наружу, а частицы желѣза еще больше сближаются между собою и образуютъ совершенно сплошную массу. Затѣмъ желѣзо еще разъ проковываются и вытягиваются въ полосы различныхъ размѣровъ.

Для приготовленія желѣза въ большомъ количествѣ употребляются такъ называемые пудлинговыя (\*) или отражательныя

(\*) Пудлинговыя печи получили свое название отъ англійского слова *pudle*—мѣшать, по той причинѣ, что во время работы заключающуюся въ этихъ печахъ массу нужно безпрестанно поворачивать.

печи, въ которыхъ для плавки чугуна можно употреблять не только дрова, но и каменный уголь и даже торфъ, на томъ основаніи, что по самому устройству этихъ печей, горючій материалъ не находится въ прикосновеніи съ желѣзомъ.

Сталь есть нечто среднее между желѣзомъ и чугуномъ какъ по количеству углерода, такъ и по своимъ свойствамъ. Если опустить кусокъ раскаленной стали въ холодную воду, то она дѣлается чрезвычайно твердымъ и хрупкимъ. Если сталь охлаждать не вдругъ, то она становится упругою, а при весьма медленномъ остываніи получаетъ, кроме того, тягучесть и способность свариваться подобно желѣзу. Сталь плавится легче желѣза и труднѣе чугуна. Изъ свойствъ стали слѣдуетъ, что употребление ея должно имѣть очень обширный кругъ въ фабричномъ производствѣ. Пользуясь свойствами стали измѣнять, такъ сказать, свой внутренній составъ отъ различныхъ внешнихъ влияний, при выдѣлкѣ стальныхъ вещей поступаютъ обыкновенно слѣдующимъ образомъ: отдѣланную стальную вещь сначала закаливаютъ, погружая въ раскаленномъ состояніи въ холодную воду, и потомъ, для уменьшения хрупкости и твердости закаленной вещи, ее отпускаютъ, нагрѣвая въ горну. При этомъ, по мѣрѣ увеличенія температуры, закаленная сталь начинаетъ мнѣять цвѣтъ, получая сначала желтый, потомъ оранжевый, пурпуровый, фиолетовый, синій и переходить наконецъ въ сѣрый цвѣтъ. Переизмѣна цвета стали происходитъ отъ увеличенія плёнки окисла, которую она покрываетъ при нагрѣваніи, и такъ какъ вначалѣ плёнка эта бываетъ весьма тонка, то и кажется желтою; а утолщаясь отъ дальнѣйшаго нагрѣванія, постепенно темнѣеть. Сѣрый же цвѣтъ стали является вслѣдствіе тонкаго слоя окалины, прикрывающей ея поверхность.

Каждому цвѣту стали соответствуютъ и особыя ея свойства; такъ, напримѣръ, при желтомъ цвѣтѣ сталь имѣеть наибольшую твердость и хрупкость, а при синемъ она пріобрѣтаетъ мягкость и упругость. Сталь получается выдѣляя изъ чугуна половину содержащагося въ немъ углерода (въ такомъ видѣ она извѣстна подъ именемъ сырой стали или уклада), или продолжительнымъ нагрѣваніемъ полосового желѣза вмѣстѣ съ порошкомъ угля въ закрытыхъ ящикахъ, при чемъ углеродъ мало по малу проникаетъ въ поры желѣза и обращаетъ его въ сталь, называемую цементной.

Для приданія болѣшой однородности стали, добытой тѣмъ или другимъ способомъ, ее проковываютъ нѣсколько разъ (кованая сталь) или же расплавляютъ (литая сталь).

Зная химическій составъ желѣза и чугуна, можно превращать въ сталь поверхность желѣзныхъ вещей. Для этого берутъ поровну обоихъ металловъ, накаливаютъ желѣзо и погружаютъ его въ расплавленный чугунъ. Осталиваніе желѣзной поверхности можетъ быть произведено еще и проще, стоитъ только желѣзную вещь посыпать порошкомъ желѣзисто-синеродистаго кали.

Для выдѣлки стволовъ употребляется получаемое съ горныхъ уральскихъ заводовъ кричное трехварочное и широкополосное желѣзо, въ полосахъ различной длины, ширины и толщины. Для оценки достоинства желѣза, изъ принятой партіи рубятъ нѣсколько полосъ, при чемъ чистый средне-зернистый изломъ съ синеватымъ блескомъ будетъ служить признакомъ годнаго къ употребленію желѣза. Кроме того, достоинство желѣза опредѣляется еще способностію и удобствомъ его для разработки. Въ этомъ случаѣ желѣзо мягкое, чистое и хорошо прокованное будетъ самымъ лучшимъ. Чтобы узнать тягучесть желѣза, для этого изъ принятой партіи нѣсколько полосъ обгибаютъ около столба и если полоса сломается, не дойдя до половины круга, то вся партія разбирается по полосамъ, изъ которыхъ каждая пробуется отдельно. Въ противномъ же случаѣ вся партія принимается.

Принятые полосы рѣжутся подъ вододѣйствующими ножницами на куски определенной длины, вѣсомъ отъ 13 до 15 фунтовъ, называемые *сутунками*.

Ружейные стволы приготовляются двоякимъ образомъ: *ручною* и *машинною* заваркою. Преимущество машинной заварки передъ ручною состоитъ въ ускореніи работы и дешевизнѣ. При ручной заваркѣ три человѣка въ 14 рабочихъ часовъ приготовляютъ не болѣе трехъ стволовъ, тогда какъ при машинной заваркѣ 8 человѣкъ въ тѣ же часы дѣлаютъ до 100 стволовъ. Что же касается брака, то онъ въ обоихъ случаяхъ бываетъ почти одинаковъ.

Для производства ручной заварки кладутъ въ горнъ отъ 25 до 30 сутунковъ, располагая одинъ рядъ надъ другимъ; потомъ засыпаютъ ихъ углемъ и накаливаютъ до *вара*, т. е. до тѣхъ поръ, пока отъ желѣза не станутъ отдѣляться свѣтлые искры бѣ-

лаго цѣвта. Всльдъ за тѣмъ сутунки вытягиваютъ подъ водействующими молотами и даютъ имъ видъ трапеціи, имѣющей большую толщину въ широкомъ концѣ. За тѣмъ работа производится надъ каждою пластинкою отдельно. Положивъ накаленную до красна пластинку на наковальню, вгоняютъ ее, ударами молота по срединѣ, въ глубину гнѣзда и, отступивъ на  $\frac{1}{3}$  отъ казны, начинаютъ загибку, подвигаясь постепенно къ дулу. Казенная часть загибается послѣ всего. При загибкѣ вкладываютъ въ трубку деревянную палку, для того, чтобы легче было держать ее въ рукѣ.

Полученную такимъ образомъ трубку кладутъ въ горнъ и нагрѣваютъ до вара. Сварка ствола производится по частямъ отъ середины къ концамъ трубы, для чего требуется отъ 18 до 36 нагрѣвовъ, смотря по искусству заварщика. Для успѣшной сварки необходимо, чтобы поверхность желѣза была очищена отъ окисловъ, образовавшихся при нагрѣваніи трубы; съ этой цѣллю посыпаютъ нагрѣтое мѣсто мелкимъ рѣчнымъ пескомъ, который, сплавляясь съ закисью желѣза, образуетъ легкоотлавливайшійся шлакъ, отдѣляющійся отъ желѣза при ударѣ молота.

Для машинной заварки, пластинка (сутунокъ) нагрѣвается въ самодувной печи, называемой сварочною; она имѣеть низкій сводъ и покатый подъ для стока шлаковъ; въ задней стѣнѣ сдѣлано одно отверстіе для тока и два рабочіе окна для вкладыванія и выниманія пластинокъ. Топка производится каменнымъ углемъ. Отъ 50 до 60 пластинокъ кладутъ ребромъ на подъ печи и нагрѣвъ ихъ до бѣлаго каленія, вынимаютъ клемщами и пропускаютъ между прокатными цилиндрами (волками) пять разъ. На поверхности нижняго цилиндра сдѣлано нѣсколько желобовъ, которымъ на верхнемъ цилиндрѣ соответствуютъ выступы и желоба. Нагрѣтую пластинку сначала пропускаютъ между желобами и выступами, отчего она сгибается въ желобъ и потомъ между одними желобами, гдѣ она получаетъ уже видъ трубы. Для свариванія ствольныхъ трубокъ употребляются другіе прокатные цилинды, на которыхъ сдѣлано 7 желобовъ, постепенно съуживающихся къ одной сторонѣ. Въ разогрѣтую до бѣла трубку (посыпавъ ее первоначально пескомъ), вставляютъ желѣзный костыль съ желѣзовымъ наконечникомъ и трубку съ костылемъ вкладываютъ сначала въ самый широкій изъ желобовъ, причемъ отъ сильнаго сжатія между цилиндрами трубка сваривается и получаетъ цилиндрическій видъ. Пройдя по всѣмъ симъ

жолобкамъ, трубка будетъ имѣть конический видъ и болѣе настоящихъ размѣры вчернѣ.

Полученные такимъ образомъ стволы выпрямляются посредствомъ особаго пресса и по охлажденіи поступаютъ для приварки подстержника и дальнѣйшей разработки.

Подстержникъ дѣлается изъ ствольнаго желѣза (\*). Для этого, нагрѣвъ до вара казенную часть ствола и пластинку, кладутъ надрубленный конецъ послѣдней на стволъ и нѣсколькими легкими ударами молота привариваютъ его къ трубкѣ и отламывая не нужную часть пластинки, обравниваютъ молоткомъ подстержникъ. При второмъ варѣ, въ казенную часть ствола вкладываютъ костыль и окончательно привариваютъ подстержникъ, давая ему въ это время выпуклую форму снизу и не много вогнутую сверху. Тутъ же обравнивается поверхность ствола, подстержникъ и обрѣзъ казны.

Заклеймивъ стволъ и подстержникъ и отмѣтивъ, изъ какого желѣза стволъ сдѣланъ, заварщикъ передаетъ его кузнечному браковщику, который наблюдаетъ, чтобы цилиндръ въ 3,5 линіи проходилъ насеквоздь и сверхъ того повѣряетъ длину ствола, которая на  $1\frac{1}{2}$  дюйма должна быть больше надлежащей, толщину ствола у обрѣза казны, размѣры подстержника по лекаламъ, и наконецъ, чтобы поверхность ствола была ровная, безъ трещинъ, логовинъ и прочее.

По окончаніи осмотра браковщикомъ, для приданія стволамъ большей мягкости, ихъ отжигаютъ, для чего отъ 50 до 60 стволовъ разомъ кладутъ въ печь и нагрѣваютъ до темно-вишневаго цвѣта сначала одну, а потомъ другую половину ствола. Отожженные стволы складываются въ чугунный ящикъ и когда они остынутъ, то ихъ правятъ ударами деревяннаго молотка на наковалынѣ и, осмотрѣвъ вторично, передаютъ въ сверлильню.

Сверленіе ствола подраздѣляется на черное или первоначальное и бѣлое или окончательное. Для чернаго сверленія стволъ укрѣпляется въ лисичкѣ, имѣющей движение на сверлильномъ станкѣ; сверло вставляется противу ствола; рабочій нажимаетъ стволъ на сверло рычагомъ, задѣвая его за сдѣланныя въ станкѣ рукоятки. Сверло (собственно инструментъ) состоитъ изъ длиннаго стальнаго четыреугольнаго прута, къ оконечности слегка пирамидальнаго и съ острыми ребрами. Сверла, употребляемыя

(\*) Прежде подстержникъ дѣлался изъ стали.

при сверлениі стволовъ, раздѣляются на глухія, зубныя и гладкія. Глухимъ сверломъ называется длинный стальной прутъ, одинъ конецъ которого имѣеть четырехграниную форму; ихъ обыкновенно при сверлениі употребляютъ отъ 15 до 18, начиная съ меньшаго калибра; въ зубныхъ же сверлахъ на всѣхъ четырехъ граняхъ сделаны мелкія зазубрины; въ сверлахъ же, употребляемыхъ для внутренней полировки ствola, грани совершенно гладкія.

Разсверливъ стволъ до половины, перевертываютъ лисичку со стволовъ и высверливаютъ другую половину. Во все время работы, какъ сверло, такъ и стволъ, безпрестанно смачиваютъ водою, чтобы отъ сильнаго нагреванія они не могли бы погнуться.

Черными или глухими сверлами стволъ (\*) доводится до калибра 5 линій и 1 точки. Послѣ этого, для бѣлага сверлениіа употребляютъ зубныя сверла, для чего стволъ снова укрѣпляется въ чугунномъ станкѣ въ двухъ лисичкахъ. Сверла утверждаются круглымъ концомъ въ станки, на нихъ насаживается стволъ. Когда весь стволъ пройдетъ по сверлу, то, посредствомъ муфты, сверло приводится во вращеніе въ обратную сторону и стволъ сходитъ съ него. Зубными сверлами стволъ не доводится до настоящаго калибра на двѣ точки. При сверлениі наблюдаютъ, чтобы сверла не захватывали одновременно всѣми четырьмя гранями за внутренность ствola, для чего къ одной изъ граней прикладываютъ деревянную планочку (шпонку). Планочка эта, имѣющая выпуклую поверхность снаружи, прилегая непосредственно къ стѣнкамъ канала, допускаетъ сверла действовать на стѣнки его только двумя ребрами. Способъ этотъ представляеть ту выгоду, что калибръ ствola увеличивается сверлениемъ постепенно при употребленіи одного и того же сверла, черезъ одно только увеличеніе деревянныхъ планочекъ; иначе же потребовалось бы весьма значительное число сверль, различной толщины

Когда каналъ ствola будетъ доведенъ почти до требуемаго калибра, тогда берутъ гладкое, не очень острое, сверло и обѣ грани его покрываютъ деревянными планочками, съ тѣмъ, чтобы оно захватывало металль сколь возможно менѣе. Если же внутренности ствola желаютъ придать высокую полировку, тогда вместо сверла употребляютъ свинцовыи цилиндръ, смазанный масломъ съ наждакомъ.

(\*) Мы говоримъ о стволѣ 6-ти линейной винтовки.

Такъ какъ стволь, слѣдуя сотрясательному движенію сверла, нѣсколько изгибается, то отъ времени до времени слѣдуетъ повѣрять его прямизну посредствомъ правильной машины. Для этого пропускаютъ сквозь стволь струну, натягиваютъ ее помощію лучка, вкладываютъ стволь въ особый станокъ и смотрятъ въ него противу свѣта. Если струна совершенно плотно прилегаетъ къ внутренней стѣнкѣ ствола, тогда онъ признается прямымъ; если же между струною и стѣнками канала примѣчаются просвѣтъ, въ такомъ случаѣ выправляютъ стволь нажимомъ въ томъ мѣстѣ, где виденъ просвѣтъ, до тѣхъ поръ, пока струна не будетъ касаться совершенно плотно всей внутренней поверхности ствола, для чего во время повѣрки его безпрестанно поворачиваютъ.

Повѣренный стволь обтачивается на токарномъ станкѣ, начиная съ дула къ казенной части въ соотвѣтственный размѣръ и передается для наружного осмотра и повѣрки одностѣнности ствола. При наружномъ осмотрѣ обращается вниманіе на черновины, волосатины и проч. не допускаемые инструкціею порошки. Повѣрка одностѣнности ствола исполняется помощію дрейциркуля. Онъ состоить изъ двухъ ножекъ: короткой и длинной; короткой онъ вставляется въ дуло и къ концу ея придвигается пружинка, дающая возможность повѣряющему укрѣпить циркуль на желаемомъ мѣстѣ. Въ концѣ длинной ножки сдѣланъ винтъ, который можетъ имѣть движеніе назадъ и впередъ. Вставивши циркуль въ дуло, привинчиваются винты до тѣхъ поръ, пока онъ одинаково будетъ прилегать къ стволу, и потомъ поворачиваютъ стволь кругомъ. Если винты во всѣхъ точкахъ плотно прилегаютъ къ стволу, либо съ просвѣтомъ не болѣе двухъ точекъ, то стволь признается годнымъ. Повѣрка одностѣнности ствола производится съ дульной и казенной части. Въ случаѣ неравностѣнности ствола, она возстановляется поджимкомъ.

Обрѣзая казну на станкѣ, вышерашиваютъ шарошкой уступъ для казенника и нарѣзываютъ его тремя метчиками (\*), изъ которыхъ первый только намѣчаетъ, а другіе два уже увеличиваются глубину нарѣзки. Послѣдній метчикъ долженъ быть полонъ въ размѣрахъ, содержимъ всегда въ исправности и правильной конической формы.

(\*) Метчикомъ называется конический стержень съ нарѣзами, которые идутъ спиралью.

Струганіе граней на казенной части ствола производится на особенномъ станкѣ, помощію стального рѣзца. Стволъ вставляется въ станокъ, и рѣзецъ, посредствомъ механизма, приводится въ движение назадъ и впередъ до тѣхъ поръ, пока не обозначится грань; потомъ стволъ поворачивается и остругивается другая грань и т. д. Остругавъ грани, окончательно отдѣлываются обрѣзъ казны жерновкой, выравнивая его по лекалу, и стволъ поступаетъ на лицевой станокъ, где поверхность его сглаживаются стальными пилами, намазывая при этомъ стволъ масломъ. Въ такомъ видѣ стволъ опять осматривается, при чемъ повѣряется лекаломъ глубина уступа и его нарѣзка, которая должна быть чиста и безъ пятенъ, по наугольнику повѣряются грани и плоскость обрѣза казны и сверхъ того на поверхности замѣчается, нѣть ли черновинъ, пятенъ, поперечныхъ трещинъ и логовинъ.

Если въ уступѣ казны окажутся какіе либо недостатки, то казенную часть ствола обрѣзываютъ выше подстержника и навариваютъ новую; съ исправленнымъ стволовъ поступаютъ точно также, какъ будто съ вновь завареннымъ.

Осмотрѣвъ казенную часть, ставить на обрѣзъ ея klejmo и повѣряютъ длину ствола, оставляя ее на  $\frac{3}{4}$  дюйма болѣе нормальной; остальная же часть отрѣзывается на токарномъ станкѣ.

Приготовивъ желѣзный брускокъ, вырубаютъ изъ него мушку, которую, помощію зубила, врубаютъ по лекалу въ стволъ на глазъ; по размѣрамъ назначаютъ мѣсто для колодки прицѣла, которое снимаютъ нѣсколько напильникомъ для того, чтобы мѣдь удобнѣе пристала къ стволу. Привязавъ колодку проволокой, припаиваютъ ее, помощію мѣди и буры, вмѣстѣ съ мушкою.

Послѣ припайки мушки, стволъ правятъ по струнѣ и отдѣлываютъ гладкими и зубными сверлами до калибра 5,9 линіи. За тѣмъ осматриваютъ внутренность его, не имѣть ли она раковинъ, трещинъ, сверлоковинъ и проч. Раковины и сверлоковины, замѣтныя лишь только по знаку, но неимѣющія никакого углубленія, при осмотрѣ допускаются. Послѣ этого стволъ передается на токарный станокъ, где высверливаютъ въ подстержникѣ гнѣздо, сначала гладкое, а потомъ нарѣзываютъ его винтомъ помощію метчика. Какъ глубина, такъ и діаметръ гнѣзда повѣряется по лекалу; тычкой назначаютъ въ гнѣздѣ подстержника мѣсто для затравки, высверливаютъ ее и завин-

тивъ стволъ пробнымъ казенникомъ, отправляютъ его для испытания.

Готовые стволы пробуются двумя выстрелами, съ пулею въ сомъ въ 6 зол. 68 долей. Для этого въ особой комнатѣ заряжаютъ ихъ въ первый разъ 6 золотниками винтовочного пороха, а во второй — 5, прибиваются бумажнымъ пыжомъ и кладутъ потомъ пулю и другой пыжъ. Заряженные стволы укладываются въ пробномъ сараѣ въ жолобы чугунныхъ плитъ и упираются казенниками въ гнѣзда, сдѣланныя въ чугунномъ же брусе. На затравки насыпается порохъ и дорожкой выводится изъ строенія. Послѣ выстрѣла стволы осматриваются и уцѣлѣвшіе подвергаются вторичной пробѣ, послѣ которой ихъ относятъ въ сырой покой, съ тѣмъ, чтобы черезъ проржавленіе стволовъ легче было бы усмотрѣть трещины, сѣдины, раковины и другія недостатки, если они дѣйствительно были. Пѣтомъ, вывернувъ казенники, стволы промываютъ, полируютъ ихъ гладкими сверлами и передаютъ для осмотра. Осмотрѣ послѣ пробы и промывки ствola въ особенности подвергается внутренность его, послѣ чего годный стволъ клеймится и очищается по наружности наждакомъ. Затѣмъ къ стволу прилагивается настоящій казенникъ.

*Приготовленіе казенника.* Казенникъ штампуется изъ полулюймового (сортового) желѣза (см. дальше описаніе устройства штампа вообще), затѣмъ обрѣзываютъ облой, отжигаютъ и обтачиваютъ пенекъ на токарномъ станкѣ рѣзкою. (Рѣзка состоитъ изъ небольшаго цилиндра съ внутреннею пустотою и кругомъ ея сдѣланы нарѣзы). Послѣ этого казенникъ винтуется, для чего онъ вкладывается въ патронъ и противъ него вставляютъ лисицу, состоящую изъ двухъ каленыхъ пластинокъ, на краяхъ которыхъ сдѣланы полукруглыя выемки и въ этихъ выемкахъ винтовые нарѣзы. Когда двѣ пластинки лисички соединить, то образуется круглое отверстіе, равное діаметру пенька казенника. На казенникѣ нарѣзывается 10 винтовыхъ оборотовъ, справа на лѣво. Въ нарѣзанномъ казенникѣ повѣряютъ калибръ глухими винтовальными досками, пропускаютъ его сквозь нормальную матку, послѣ чего казенникъ привертывается къ стволу и идетъ для окончательной отдѣлки хвоста и пятки, которые до сихъ поръ оставались вчернѣ. Отдѣлка эта произво-

дится отъ руки (\*). Отдѣланная отъ руки мушка повѣряется струною; для этого стволъ укрѣпляется въ тискахъ, а казенная часть его устанавливается правильно по наугольнику; потомъ въ стволъ вкладывается цилиндръ (равный калибру ствola) съ отвѣсомъ, къ которому прикрѣпляется и вытягивается по стволу струна. Мушка, имѣющая совершенно одинаковое направленіе со струною, признается годною; высота же мушки повѣряется шѣрою ствola, на которой она опредѣлена уже прежде. На стволъ съ вывѣренной мушкою набивается заводское клеймо и нумеръ, послѣ чего закаливается подстержникъ. Для этого стволъ кладется въ горнъ подстержникомъ внизъ и нагрѣвается до темно-красного цвѣта; потомъ вынимается и закаливается по-рошкомъ калія. Послѣ калки подстержника стволъ окончательно полируется гладкими сверлами до шести-линейнаго калибра и совершенно отдѣланный, подвергается подробному осмотру и передается въ ложевую для осадки въ ложу.

Осмотръ ствola заключается въ слѣдующемъ:

1) Каналъ его долженъ имѣть такой калибръ, чтобы цилиндръ длиною въ 4 дюйма и діаметромъ въ 6 линій, вложенный въ него какъ съ дула, такъ и съ казенной части, проходилъ вдоль всего канала, и чтобы другой цилиндръ въ 6,1 линію діаметромъ вовсе не входилъ въ каналъ.

2) Стволъ не долженъ имѣть ни внутри канала, ни по наружности раковинъ, трещинъ или сѣдинъ и плѣнь (\*\*).

(\*) Не всякий казенникъ можетъ плотно прйтись къ каждому стволу. Это зависитъ отъ того, что нарѣзы какъ на казенникѣ, такъ и въ стволѣ не всегда начинаются съ одной и той же точки, и для того, чтобы казенникъ плотно сидѣлъ, нужно пригнать его такъ, чтобы начало нарѣзовъ его совпадало съ началомъ нарѣзовъ въ ствole.

(\*\*) Раковина есть впадина или ямочка болѣе или менѣе глубокая; трещина или сѣдина—расколъ сквозной или не сквозной; плены—неотвалившійся отколъ нѣкоторой части металла; черновина весьма мелкая впадина, покрытая чернотою; на стволяхъ машинной заварки черновины, растягиваясь въ длину, имѣютъ видъ болѣе или менѣе длинныхъ полосокъ, образующихся при вытягиваніи крицы; волосатина, тонкая, подобная волосу, черта, разсѣкающая одну лишь поверхность металла, не углубляясь въ онъ.—На основаніи Высочайше утвержденной инструкціи о пріемѣ ствola, оружейнымъ заводамъ предоставлено право отпускать стволя на службу съ полною ихъ ответственностью съ такими черновинами, сѣдинами и волосатинами, которые они признаютъ безвредными, съ тѣмъ, чтобы они подвергались, независимо отъ обычновенной пробы, вторичной (во всемъ сходной съ первою) и послѣ клеймили бы заводскимъ одобрительнымъ клеймомъ, состоящимъ

- 3) Внутренность ствола не должна иметь значительныхъ сверлоковинъ (\*).
- 4) Провѣсы (неравнотѣнность ствола) не должны превышать допускаемыхъ построительными таблицами.
- 5) Наружность ствола должна быть по возможности ровна и гладка.
- 6) Мушка припаяна совершенно правильно и отдѣлана со всевозможно тщательностю.
- 7) Нарѣзы въ казнѣ сдѣланы чисто и правильно и не имѣть трещинъ. При нарѣзываніи винта въ уступъ казенной части, иногда случается, что отъ метчика остается слѣдъ въ видѣ сѣдины, разсѣкающей поверхность винтовъ. Стволъ съ подобнымъ недостаткомъ подвергается вторичной пороховой пробѣ, при чмъ винчиваются особый укороченный казенникъ, входящій въ стволъ не болѣе, какъ на 4 нарѣза. Если замѣченный недостатокъ нисколько не увеличивается отъ пробы, то заводъ признаетъ стволъ годнымъ, накладываетъ на него одобрительное клеймо на верхней грани подлѣ подстержника и несетъ полную ответственность за его прочность.
- 8) Казенникъ долженъ быть правильно и чисто нарѣзанъ, тщательно отдѣланъ и не шататься, когда не болѣе, какъ до половины, вывинченъ изъ гнѣзда. Сѣдины и волосатины на винѣ подстержника допускаются, если онѣ не выходятъ на края плоскихъ сторонъ. Въ удостовѣреніе того, что сѣдина на казенникѣ признается безвредною, на верхней плоскости хвоста, между холкою и дырою для привертнаго винта, набивается одобрительное заводское клеймо. .
- 9) Подстержникъ долженъ имѣть правильные и чистые нарѣзы для стержня и не имѣть трещинъ.
- 10) Затравка въ гнѣздѣ подстержника должна быть расположена по направленію канала затравочного стержня, и
- 11) Затравочный стержень не долженъ шататься въ гнѣзда подстержника на предпослѣднемъ оборотѣ.

---

изъ двухъ літеръ О. З. (одобрено заводомъ).—Если одобрительное клеймо относится къ черновинѣ на стволѣ, то оно набивается по лѣвой грани впереди нумера; если же къ волосатинѣ, то на правой грани подлѣ подстержника.

(\*) Сверлоковинною называется царапина, происходящая отъ сверла.

Нарѣзные стволы приготавляются точно также, какъ и гладкіе, за исключеніемъ одной нарѣзки дорожекъ, которая производится на особомъ станкѣ. Для этого на деревянной скамьѣ утверждаютъ стволъ и направляющій цилиндръ съ винтовыми нарѣзами. Къ концу цилиндра придѣланъ кругъ съ отверстіями, отстоящими въ равныхъ разстояніяхъ одно отъ другаго. По окружности круга, черезъ цилиндръ, проходитъ желѣзный стержень, покрытый свинцовою накладкою, на поверхности которой сдѣланы выступы соотвѣтственно нарѣзамъ направляющаго цилиндра. На томъ же самомъ стержнѣ укрѣпленъ еще другой цилиндръ, діаметромъ равный калибру ружья и на немъ утверждается рѣзецъ. Вставивъ конецъ этого цилиндра въ стволъ, приводить стержень въ движение взадъ и впередъ помощію рукоятки, при чёмъ онъ вращается соотвѣтственно нарѣзамъ направляющаго цилиндра и рѣзецъ нарѣзываетъ въ стволѣ винтовую линію. Для другой дорожки направляющій цилиндръ поворачивается на четверть оборота и укрѣпляется болтомъ, проходящимъ черезъ одно изъ отверстій круга и черезъ скобу, придѣланную къ станку.

*Приготовленіе затравочнаго стержня.* Для приготовленія затравочныхъ стержней, на Сестрорѣцкомъ оружейномъ заводѣ устроена въ 1845 году Фалисомъ особенная мастерская, изъ которой снабжаются стержнями какъ всѣ три наши оружейные завода, такъ равно полки, арсеналы и проч. Вся разработка стержня производится на нѣсколькихъ машинныхъ станкахъ, приводимыхъ въ движение вододѣйствующимъ колесомъ, чѣмъ облегчается трудъ при отдѣлкѣ такой мелкой вещи, какъ стержень; приготовленіе его значительно ускоряется и достигаетъ совершенного единообразія во всѣхъ размѣрахъ. Стержень, не переходя съ одного станка на другой, отдѣлывается такимъ образомъ: круглый прутъ англійской литой или заводской стали накаливаютъ до-блѣла и пропускаютъ сквозь прокатные валки, давая имъ тѣмъ надлежащую толщину; послѣ этого конецъ одного прута накаливается до-блѣла и кладется подъ штампъ. Полученные изъ подъ штампа стержни обжигаютъ и обтачиваютъ цилиндрическую часть ихъ, винтуя ее отъ руки винтовальною доскою; на токарномъ станкѣ вытачиваются рѣзцомъ вѣнчикъ; обрѣзаются съ обоихъ концовъ стержень по лекалу, обтачиваются квадратъ и верхнюю часть рѣзцомъ; назначаются въ нижней части центръ, дѣлаютъ кругомъ его углубленіе, сверлятъ нижнюю

часть до квадрата маленькимъ сверломъ, а съ верхней проходить большимъ сверломъ весь стержень насквозь; разшаршаиваютъ его въ верхней части около затравочного отверстія, зачишаютъ ручными пилами квадратъ, повѣряютъ отдѣленный стержень во всѣхъ частяхъ по лекаламъ и осматриваютъ по наружности, неѣть ли въ немъ какихъ либо пороковъ; потомъ закаливаютъ стержень до квадрата, для этого нижнею частію, на которой сдѣланы нарывы, привинчиваютъ его къ длинному пруту, и такимъ образомъ кладутъ въ огонь; потомъ опускаютъ въ воду, зачишаютъ нааждакомъ верхнюю часть, засинѣваютъ весь стержень на раскаленной плиткѣ, что дѣлается съ цѣллю отпустить его нѣсколько, чтобы онъ не былъ хрупокъ, и готовый осматриваются, не оказалось ли послѣ закалки трещинъ, и наконецъ пробуютъ стержни на особомъ ружѣ, боевая пружина котораго имѣеть силу отъ 7 до 8 фунтовъ.

*Прицѣль.* Полученная изъ-подъ штампа колодка прицѣла отжигается и нагрѣтая до красна, оправляется на оправкѣ. Для отдѣленія окалины колодку кладутъ въ кислоту и потомъ уже начинаютъ ее обдѣливать. Нижняя плоскость колодки обтачивается на машинномъ станкѣ, а бока отъ руки; потомъ обрѣзается контуръ колодки, подсалкомъ очищаются заусеницы и на сверлильномъ станкѣ по кондуктору просверливаются дыры.

Отштампованный подвижной щитокъ отжигается въ коробкѣ, кладется въ кислоту для отдѣленія окалины и сушится. На станкахъ обрѣзаются ребра и обтачиваются верхнюю и нижнюю плоскость щитка; просверливается дыра для барашка и завинтовывается метчикомъ; обдѣливается по лекалу и зачищается подсалкомъ.

Прижимъ изъ-подъ штампа также отжигается; тычкой назначается мѣсто для дыры барашка, которая сверлится на токарномъ станкѣ, и шарошкой вытачивается вѣнчикъ; потомъ нижняя плоскость прижима пригоняется по лекалу, подпилкомъ дѣлается прорѣзь въ головкѣ его и окончательно зачищается подсалкомъ.

Полученный изъ-подъ штампа барашекъ опиливается по лекалу, винтуется и зачищается подсалкомъ.

Когда такимъ образомъ отдѣльные части, составляющія прицѣль, изготовлены, сборщикъ чистить ихъ нааждакомъ, прорѣзываетъ прорѣзи на станкѣ и закаливаетъ прижимъ и барашекъ

въ водѣ съ отпускомъ въ салѣ. Браковщикъ осматриваетъ весь прицѣлъ и клеймить его (\*).

Прежде, чѣмъ мы перейдемъ къ описанію изготошенію штыка, шомпола и замка, скажемъ нѣсколько словъ объ устройствѣ штампа вообще.

Введенный на нашихъ оружейныхъ заводахъ штампъ Джонса устроенъ слѣдующимъ образомъ: въ землѣ на прочномъ основаніи поставленъ чугунный стулъ, въсомъ въ 130 пудовъ, на которомъ укрѣпляется нижняя форма выбиваемой вещи. Между чугунными стойками, при посредствѣ каната, проходящаго чрезъ блокъ, движется чугунная гиря, въсомъ отъ двухъ до пяти пудовъ, снизу которой утверждается верхняя форма выбиваемой части, такъ, что когда опустятъ гирю на стулъ, то внутри образуется пустота по виду выбиваемой вещи. Раскаливъ кусокъ желѣза, даютъ ему ручнымъ молотомъ видъ желаемой части и потомъ раскаливъ его до бѣла вторично, подвергаютъ дѣйствію штампа. Для обрѣзыванія тонкихъ кромокъ желѣза, которыхъ остаются при штампованиіи на выбиваемыхъ частяхъ и для пропадливанія въ нихъ дырь, сдѣланъ особеннаго рода прессъ. Отштампованная часть кладется въ нижнюю форму пресса и взмахомъ рычага обрѣзывается въ ней облой или пробивается дыра.

*Приготовленіе штыка.* Штыкъ состоить изъ штыковаго лезвія, шейки и трубки съ хомутикомъ; штыковая трубка отковывается изъ полосового желѣза, шейка изъ четырехгранныго  $\frac{1}{2}$  дюймового, а лезвіе изъ стали въ квадратныхъ брускахъ, толщиною въ  $\frac{3}{4}$  дюйма. Принятое для приготовленія штыковой трубки желѣзо предварительно прокатываются въ плющильной машинѣ на пластинки шириной въ 3, а толщиною въ  $\frac{1}{4}$  дюйма, нагрѣваются его въ горнѣ до красна; потомъ на одномъ изъ его концовъ, ближе къ углу, пробиваются дыры, въ которую вставляются нагрѣтый до красна кусокъ четырехгранныго желѣза, предназначенный для штыковой шейки, и заклепываются его въ пластинкѣ. Потомъ, сдѣлавъ нагрѣвъ до вара, для того, чтобы приклепанный кусокъ желѣза крѣпко соединился съ пластинкою, посредствомъ ручныхъ молотовъ загибаются его на наковальни, образуя колѣно, называемое шейкою. Послѣ этого заги-

(\*) Нынѣ въ Сестрорѣцкомъ заводѣ части, составляющія прицѣлъ, изготавливаются машинами.

баютъ трубку край на край, оправляютъ ее на оправкѣ, прова-  
риваютъ двумя варами и послѣ третьаго сильнаго вара надѣ-  
ваютъ на костыль и кладутъ подъ штампъ. У отштампованной  
трубки, съ отверстымъ внутри каналомъ, обрѣзается зубиломъ  
облой и свариваются съ лезвиемъ. Изъ брусковъ стали, толщи-  
ною въ  $\frac{3}{4}$  дюйма, вытягиваютъ лезвіе на наковальне и за тѣмъ  
толстый конецъ его привариваютъ къ шейкѣ двумя варами; по-  
слѣ этого на босмѣ выбиваютъ штыковыя долы и грифку и про-  
ходятъ нѣсколько разъ лезвіе штыка молотомъ по гнетку; по-  
томъ нагрѣваютъ шейку и поправляютъ ее по лекалу, при чёмъ и  
весь штыкъ повѣряется по лекаламъ. Сверленіе штыковой труб-  
ки на станкѣ производится точно также, какъ и сверленіе ство-  
ла, съ тою разницею, что для сверленія штыковой трубы упо-  
требляются короткія сверла, числомъ отъ 7 до 9, одно другаго  
нѣсколько толще; потомъ сверлять зубными и полируютъ глад-  
кими сверлами, до приведенія канала въ опредѣленный калибръ.  
Затѣмъ обравниваютъ край трубы, обтачиваютъ ее на токар-  
номъ станкѣ; далѣе помошью пресса продавливаютъ прорѣзи  
для пѣлика и передаютъ штыкъ для закалки.

Закалка производится слѣдующимъ образомъ: лезвіе нагрѣ-  
ваютъ на угляхъ жару, и опускаютъ по немногу въ воду: не-  
льзя опустить все лезвіе штыка вдругъ въ воду, потому что  
отъ слишкомъ быстрого охлажденія можетъ повести его въ сто-  
рону и тѣмъ испортить весь штыкъ (\*). Послѣ закалки штыкъ  
отпускаютъ, для этого намазываютъ лезвіе слоемъ сала, кладутъ  
на раскаленные угли въ горнъ и когда сало сгоритъ, опять опу-  
скаютъ его въ воду, откуда онъ уже вынимается готовый и дол-  
женъ быть изжелто-синеватаго цвѣта. Закаленный штыкъ обта-  
чиваютъ по наружности на круглыхъ врачающихся камняхъ,  
на которыхъ сдѣланы нарѣзы. Въ эти нарѣзы вкладываютъ лез-  
віе штыка сперва однимъ доломъ, потомъ другимъ и наконецъ  
на широкую сторону третьимъ и обтачиваютъ до настоящаго  
размѣра; но такъ какъ штыковая трубка мѣшаетъ вдругъ обто-  
чить на камнѣ все нижнее доло, то оно обтачивается особо по-  
перегъ на маленькомъ сухомъ точилѣ, что называется подточ-  
кою лезвія. За тѣмъ штыкъ полируется на деревянныхъ дубо-

(\*) Вода должна имѣть отъ 6 до 7° тепла; холодная вода, равно какъ и  
слишкомъ теплая, для закалки негодятся. Отъ первой сталь лѣется слишкомъ  
хрупкою, а отъ послѣдней—не получить надлежащей твердости.

выхъ кругахъ; края ихъ намазываются наждакомъ, разведеннымъ на маслѣ. Передъ полировкой весь штыкъ смазывается коноплянымъ масломъ, смѣшаннымъ съ наждакомъ, и прикладывается поперемѣнно сторонами своими къ вращающемуся кругу. Отполированный штыкъ пробуется на колодкѣ, потомъ прочищается отверстіе, сдѣланное для цѣлика, пилится шейка штыка пилами и подсalkомъ до опредѣленного по лекалу размѣра; въ отверстіе, сдѣланное въ штыковой трубкѣ, вставляется стойка, опиливается и пригоняется хомутикъ. Хомутикъ дѣлается изъ четырехгранныго  $\frac{1}{2}$  дюймового желѣза, которое нагрѣваются до зара, вытягиваются на наковальнѣ, потомъ загибаются съ обоихъ концовъ ушки и въ нихъ просверливаются отверстія, служащія къ ввинчиванію винта, соединяющаго при загибкѣ ушки вѣсть; затѣмъ сравниваются его края, обрѣзываются выдавшуюся во внутрь часть винта, обтачиваются на станкѣ внутренній діаметръ хомутика и пригоняются его по оправкѣ; послѣ чего хомутикъ отдѣливается по наружности пилами, вырѣзывается прорѣзь для стойки и онъ пригоняется къ штыку, при чёмъ хомутикъ долженъ лежать плотно и вѣрно на своемъ основаніи, поворачиваться на трубкѣ штыка равномѣрно безъ задержекъ. Съ пригнаннымъ хомутикомъ штыкъ окончательно полируется и чистится наждакомъ; отчищенный онъ осматривается и клеймится, при чёмъ набивается на немъ заводское клеймо; потомъ онъ опять разбирается, т. е. снимается хомутикъ и раздается прежнимъ мастеровымъ для окончательной чистки своихъ частей наждакомъ, послѣ чего штыкъ собирается и производится надъ нимъ проба.

Проба штыка производится на особенномъ приборѣ съ 35 фунтовою гирею. Для этого трубка штыка надѣвается на воротокъ прибора, къ концу лезвія привѣшивается гиря. Въ такомъ положеніи штыку сообщаютъ круговое движение съ сотрясеніемъ, происходящимъ отъ зазубрины на вороткѣ прибора. Если при этомъ лезвіе и шейка не сломаются и на нихъ не окажется никакихъ трещинъ, то штыкъ признается годнымъ.

*Приготовленіе шомпола.* Для приготовленія шомпола употребляется квадратное  $\frac{1}{2}$  дюймовое желѣзо, длиною въ 8 вершковъ и вѣсомъ въ  $1\frac{1}{2}$  фунта; оно нагрѣвается въ горнѣ и вытягивается молотомъ, начиная отъ середины, до надлежащихъ размѣровъ, потомъ кладется въ босму, въ которой и округляется. Далѣе обдѣлываются его ручными молотами и по лекалу, обта-

чиваются на точилахъ стебель, головку и утолщениe, разшарашиваютъ углубленіе головки, сверлять дыру и окончательно обдѣлываютъ головку; обрѣзываютъ шомполъ по нормальной линейкѣ, завинтовываютъ конецъ его винтовальною доскою, опиливаютъ шомполъ подсалкомъ, воронятъ ворониломъ и осматриваютъ, чтобы въ немъ не было пленъ, трещинъ и т. п. Послѣ осмотра на шомполъ кладется клеймо завода и выбивается годъ.

*Приготовление замка.* Замокъ б линейной винтовки состоять изъ слѣдующихъ частей: замочной доски, лодыжки съ цѣпочкою; на квадратъ лодыжки насиживается курокъ; личинки, покрывающей лодыжку, боевой пружины, перки, крючка, изъ привертнаго и мелочнаго винтовъ, помощію которыхъ всѣ эти части скрѣпляются между собою и съ замочною доскою.

Разработка замка подраздѣляется на три отдѣленія: первое заключаетъ въ себѣ ковку и штамповку замочныхъ частей, второе отдѣлку ихъ и наконецъ третье, сборку полнаго отдѣланнаго замка.

### I. КОВКА И ШТАМПОВКА ЗАМОЧНЫХЪ ЧАСТЕЙ.

а) *Замочная доска.* Доска дѣлается изъ  $\frac{1}{2}$  дюймового жѣлѣза, пластинка котораго прежде всего нагрѣвается въ печи, загибается вдвое, сваривается и помощію молота выковывается на наковальнѣ болванка доски, послѣ чего дается ей вторичный варъ, изъ-подъ котораго болванка идетъ подъ штампъ, удается штампомъ отъ 4 до 5 разъ и отрѣзается подъ прессомъ облой. Отштампованныя доски складываются въ жѣлѣзный барабанъ, помощію рукоятки вращающейся на оси, въ которомъ отъ взаимнаго тренія досокъ одной обѣ другую всяокалина, на нихъ находящаяся, отдѣляется; за тѣмъ каждая доска отжигается въ печи, бьется окончательно штампомъ и подъ прессомъ посредствомъ прошивки пробивается валовая дыра.

б) *Курокъ* состоить изъ головки (мурло), спицы и колеса. Для приготовленія курка берутъ полосу  $\frac{1}{2}$  дюймового жѣлѣза, нагрѣваютъ одинъ конецъ ея въ горну до красна,гибаютъ вдвое нагрѣтую часть, даютъ ей варъ, проковываютъ молотомъ,гибаютъ еще вдвое, для образования головки курка, вторично провариваютъ и молотомъ же расплющиваютъ жѣлѣзо по виду курка, обозначая при этомъ его головку, спицу и колесо; нагрѣваютъ потомъ третій разъ и бьютъ штампомъ, послѣ чего обрѣ-

зають подъ прессомъ облой и когда приготовятъ такимъ образомъ нѣсколько десятковъ курковъ, то складываютъ ихъ въ барабанъ для обкатки окалины. Послѣ этого курокъ отжигается въ печи, т. е. нагрѣвается до темно-краснаго цвѣта и опять ударяется штампомъ. Отжиганіе всякой желѣзной части производится съ цѣлію придать желѣзу надлежащую мягкость. Въ слѣдь за тѣмъ пробивается подъ прессомъ въ колесѣ курка круглая дыра, для насаживанія его на квадратъ лодыжки. Дыра эта пробивалась прежде подъ прессомъ квадратною, но оказалось, что отъ маѣщей неправильности при пробивкѣ ея, квадратъ лодыжки не плотно насаживался на нее и черезъ то въ углахъ оставались просвѣты. При круглой дырѣ недостатокъ этотъ уничтожается потому, что рабочій при отдѣлкѣ круглой дыры въ квадратную удобнѣе можетъ сообразовать положеніе ея относительно квадрата лодыжки. Послѣ этого кладется на внутренней сторонѣ курка клеймо рабочаго и отштампованный курокъ осматривается, во-первыхъ, по наружности, не имѣеть ли онъ гдѣ либо замѣтныхъ трещинъ и расколовъ, и во-вторыхъ, совершенно ли сходна фигура его со штампомъ, выбитымъ по образцовому курку, послѣ чего годный курокъ клеймится.

в) *Лодыжка* дѣлается изъ  $\frac{1}{2}$  дюймовой заводской (рафинированной) стали; пластинку ея нагрѣваютъ въ горну,гибаютъ вдвое, провариваютъ, расколачиваютъ молоткомъ по виду лодыжки, бьютъ штампомъ, обрѣзаютъ подъ прессомъ облой, отжигаютъ на огнѣ, осматриваютъ по наружности и клеймятъ.

г) *Цѣпочка* отковывается изъ заводской стали, штампуется, отжигается, обрѣзается облой и на ручномъ станкѣ въ кондукторѣ обтачивается.

д) *Личинка*. Для личинки употребляется  $\frac{1}{2}$  дюймовое желѣзо, нагрѣвается, загибается вдвое, проваривается, штампуется, обрѣзается облой, послѣ чего личинка отжигается и осматривается. При осмотрѣ наблюдается, чтобы доска и заковъ личинки были отштампованы вполнѣ, чтобы не было непровара, а также трещинъ и пленъ, послѣ чего она клеймится.

е) *Крючекъ* дѣлается изъ  $\frac{1}{2}$  дюймовой заводской стали; пластинка ея нагрѣвается, вытягивается молоткомъ, ручной работой дается ей видъ крючка, опять нагрѣвается, штампуется, обрѣзается облой, отжигается и осматривается, чтобы крючекъ былъ отштампованъ вполнѣ.

*ж) Боевая пружина.* Для приготовлениа боевой пружины употребляется  $\frac{1}{2}$  дюймовая заводская сталь. Берется пластинка ея, нагрѣвается въ горну, расколачивается молоткомъ и на одномъ изъ ея концовъ означается молоткомъ же мѣсто для королька пружины, послѣ чего она вкладывается въ особенную босму съ отбоемъ и выбиваются въ ней королекъ; за тѣмъ пружина опять нагрѣвается, вытягивается молоткомъ ея лапка, обозначается сосокъ, которымъ пружина упирается въ замочную доску, и заковъ для замочной доски; потомъ на наковальнѣ пружина загибается, повѣряются ея размѣры по образцовой, клеймится рабочимъ и осматривается, не имѣть ли трещинъ, а равно согласны ли съ надлежащими ея размѣры. Не должно слишкомъ толсто отковывать пружину, ибо не отъ толстоты и слишкомъ крѣпкаго закаливанія зависитъ ея доброкачественность; если боевая пружина черезъ мѣру толста и слишкомъ крѣпко бываетъ, то она не только вредно дѣйствуетъ на затравочный стержень, но растраиваетъ и другія части замка.

*з) Перка.* Отковывается изъ стали. Первоначально нагрѣваютъ сталь и обозначаютъ молоткомъ сосокъ перки, потомъ повѣряется ея длина, клеймится клеймомъ рабочаго и передается въ слесарную, гдѣ назначаются нарѣзкою то мѣсто, въ которомъ она должна быть загнута; возвращаютъ опять въ кузницу, загибаютъ, отжигаютъ на раскаленныхъ угляхъ, осматриваютъ и клеймятъ.

*и) Привертный и мѣлочные винты.* Винты отковываются изъ  $\frac{1}{2}$  дюймового жалѣза. Для этого нагрѣвается одинъ конецъ пластинки, вытягивается молоткомъ, опять нагрѣвается и вкладывается въ шамперную босму, выбитую по виду и размѣрамъ того винта, который нужно сдѣлать; сверху бьются по босмѣ молотомъ и въ это время поворачиваются винтъ въ босмѣ для того, чтобы онъ имѣть круглую форму; затѣмъ обрубаютъ его, отжигаютъ, осматриваютъ и клеймятъ.

## II. ОТДѢЛКА ЗАМОЧНЫХЪ ЧАСТЕЙ.

*а) Отдѣлка замочной доски* заключается въ слѣдующемъ: доска прилагивается по наметкѣ, обрѣзается излишкомъ пилою, потомъ пригоняютъ ее въ коробку, опредѣляющую въ точности контуръ доски, намѣчаютъ спицею дыры, которыя первоначально высверливаются на сверлильномъ станкѣ (дыръ всѣхъ въ

замочной доскѣ должно быть семь: одна для боевой пружины, двѣ для личинки, одна для привертнаго щурупа, для перки, воловая и крючковая; личинковыя и крючковая дыры винтуются, а прочіе остаются гладкими). Послѣ сверленія дыръ, доска отжигается, дабы выгорѣло изъ нея масло, которымъ при сверлениі дыры смазываются; за тѣмъ ихъ повѣряютъ круглянкою или шиломъ, чтобы дыры были совершенно согласны съ дырами, опредѣленными въ коробкѣ; потомъ развертываютъ шиломъ воловую дыру, пригоняютъ доску по лекалу, намѣчаютъ по размѣру мѣсто для щели, въ которую долженъ упираться сосокъ перки; послѣ этого винтуютъ дыры двумя метчиками, наблюдая, чтобы они были подъ прямымъ угломъ въ отношеніи къ плоскости доски и отчищаютъ доску окончательно подсалкомъ, осматриваютъ и клеймятъ. При осмотрѣ наблюдается слѣдующее: 1) доска должна плотно входить въ коробку и не шататься въ ней; 2) дыры должны имѣть правильный размѣръ и прямое положеніе, при чемъ они повѣряются, воловая по кожуху (коробкѣ), привертная — щурупомъ, а прочіе — шпильками. 3) Дыры для перки и боевой пружины, равно какъ и щель для перки, повѣряются по размѣру, въ удостовѣреніе того, на своихъ ли мѣстахъ онѣ сдѣланы. 4) Толстота доски во всѣхъ точкахъ повѣряется по размѣрамъ, при чемъ однако же позволяетъ до-пускъ на одну или двѣ точки съ тою цѣлію, чтобы при сборкѣ полнаго замка имѣть болѣе возможности согласовать между собою всѣ его части; и 5) метчиками повѣряютъ, чиста ли нарѣзка для мелочныхъ винтовъ.

б) Курокъ. Разработка курка начинается съ того, что разбиваются круглую дыру его квадратною расколоткою, отдѣльваются четырехграннымъ напильникомъ, пригоняютъ по намѣткѣ колесо курка и обрѣзываютъ его; за тѣмъ пилами врѣзываютъ курокъ въ черновую колодку, повѣряютъ лекаломъ, опиливаютъ шейку, низъ головки и спицы, дабы курокъ пригнать въ черновую колодку. Послѣ сего курокъ утверждается въ кондукторѣ, по которому опредѣляютъ и вышерашаютъ гнѣздо курковой головки; за тѣмъ пригоняютъ его въ бѣловую коробку, отдѣльваютъ пилами, повѣряютъ лекалами; намѣчаютъ и отдѣльваютъ прорѣзь въ головкѣ курка, наблюдая при этомъ, чтобы она была по возможности правильно сдѣлана; послѣ чего курокъ очищается подсалкомъ на чисто и осматривается. Осмотръ его заключается въ слѣдующемъ: 1) вѣрно ли опредѣлены квадрат-

ная дыра и гнѣзда; 2) весь курокъ повѣряется по навороту, т. е. голова его должна плотно входить въ отверстіе, сдѣланное въ наворотѣ, и прорѣзь ея приходиться совершенно противъ нарѣзокъ, сдѣланныхъ на томъ же наворотѣ; 3) курокъ вкладываютъ въ коробку и расколоткой повѣряютъ квадратную дыру его; 4) исподъ колеса курка долженъ всѣми точками плотно прилегать къ наметкѣ и быть совершенно въ уровенѣ съ нею обрѣзанъ; 5) особеннымъ, опредѣленного размѣра, квадратомъ опредѣляется высота квадратной дыры въ куркѣ, и 6) всѣ части курка повѣряются по размѣрамъ и по лекаламъ. Послѣ этого годный курокъ клеймится.

в) *Лодыжка*. На токарномъ станкѣ точится валикъ, сосокъ и колесо, обтачивая въ тоже время вѣничикъ, опредѣляющій про свѣтъ лодыжки; за тѣмъ верхняя плоскость валика выравнивается и въ ней высверливается отверстіе по кондуктору, послѣ чего по замочной доскѣ спицю очерчивается величина квадрата, опиливаютъ его вчернѣ, за тѣмъ винтуютъ метчиками отверстіе въ квадратѣ, зачищаютъ квадратъ подсалкомъ и доводятъ его до надлежащей величины, пригоняя по кожуху; обрѣзываютъ пилою колесо и отдѣлываютъ подсалкомъ сосокъ, входящій въ личинку; прорѣзается щель для цѣпочки на токарномъ станкѣ; за тѣмъ размѣры колеса повѣряются по лекалу; подтачивается на точильной доскѣ верхняя сторона лодыжки, очищаются всю лодыжку подсалкомъ и осматриваются ее. При осмотрѣ наблюдаютъ: 1) метчики должны плотно входить въ отверстіе и быть совершенно въ прямомъ положеніи; 2) повѣряютъ правильность квадрата, для чего вставляется валикъ въ лекало, при чёмъ онъ долженъ входить въ него совершенно плотно, равно какъ и сосокъ, и этотъ послѣдній долженъ быть на самой серединѣ противъ валика, и наконецъ 3) контуръ лодыжки повѣряется по кожуху, а всѣ размѣры ея по лекаламъ.

г) *Личинка*. Намѣчаются дыры по наметкѣ (для закова двѣ и одна для крючка), на токарномъ станкѣ (для съерленія замочныхъ частей) просверливаются ихъ, растираются круглянкою и пригоняются по наметкѣ. За тѣмъ намѣчается четвертая дыра для соска лодыжки, зубиломъ вырубается въ личинкѣ пространство между двухъ дыръ, необходимое для свободнаго хода лодыжки, опиливается личинка сверху и пригоняется исподокъ, потомъ опиливается ея контуръ по наметкѣ, разшараиваются сверху три первыя дыры, для помѣщенія головокъ шуруповъ,

отчищаютъ всю личинку подсалкомъ и осматриваютъ ее. Осмотръ заключается въ слѣдующемъ: 1) шпилькой повѣряютъ дыры; 2) наметкой, приложенной съ одной стороны и исподкомъ съ другой, повѣряется контуръ, и 3) лекаломъ толстота личинки во всѣхъ частяхъ, при чмъ также дозволяется допускъ на двѣ точки.

а) *Крючекъ.* Опиловывается первоначально съ нижней и съ верхней стороны, выверливается дыра по кондуктору, опиловывается по наметкѣ, приплачивается на машинкѣ и обрѣзается пилами; шарошкою опредѣляется положеніе шептала и величина просвѣта на нижней сторонѣ крючка. За тѣмъ отдѣлывается шептalo и контуръ крючка по коробкѣ и опиловываются размѣры его по лекалу. При осмотрѣ удостовѣряются, подъ прямымъ ли угломъ въ отношеніи доски крючка выверлена крючковая дыра.

с) *Боевая пружина,* прежде, нежели поступить въ разработку, отжигается, выправляется молоткомъ, лекаломъ опредѣляется величина и положеніе соска, за тѣмъ сосокъ отдѣлывается; опиловываются нижнія ребра пружины по наугольнику, потомъ верхнія. Послѣ этого пружина разводится и опиловывается большое и малое перо ея какъ съ внутренней, такъ и съ вѣнчаной стороны. При опиловкѣ реберъ пружины по лекалу большое перо дѣлается на три точки ужѣ малаго, черезъ чмъ по наложеніи пружины на доску образуется просвѣтъ, необходимый какъ для свободнаго хода пера пружины, такъ и для того, чтобы оно не могло при движеніи своею царапать поверхность доски. Послѣ этого обрѣзается пилами же заковъ на маломъ перѣ и пригоняется королекъ въ лекало; послѣ чего вся пружина тщательно отдѣлывается пилами, дабы на поверхности ея не было замѣчено ни малѣйшихъ неровностей. Самое незначительное углубленіе, допущенное въ сырой пружинѣ, дѣлается болѣе ощутительнымъ послѣ ея закалки и отъ этого можетъ выйти, что поверхность пружины не во всѣхъ точкахъ будетъ совершиенно одинаковою, а слѣдовательно и самая пружина сдѣлается менѣе способною къ выполненію всѣхъ тѣхъ условій, которымъ она должна удовлетворять. За тѣмъ она очищается подсалкомъ, осматривается и клеймится. Осмотръ боевой пружины заключается въ слѣдующемъ: 1) длина ея должна быть равна разстоянію отъ сосковой да валовой дыры; 2) малымъ перомъ пружина должна плотно прилегать къ поверхности

доски, а на большомъ имѣть определенного размѣра просвѣть; 3) пятка пружины плотно прилегаетъ къ закову замочной доски и въ размѣрахъ своихъ должна быть совершенно согласна съ размѣрами закова; 4) повѣряется по лекалу длина короткаго пера, ширина пружины въ головѣ, ширина у королька и самый королекъ и наконецъ 5) повѣряется величина соска. Совершенно отдѣленная пружина закаливается, для этого ее надѣваютъ на проволоку и держать надъ раскаленными углами до темно-клюк-венного цвѣта и опускаютъ въ воду, послѣ чего ей дѣляется отпускъ, т. е. она намазывается саломъ, опять нагревается и лишь только сало по всей ея поверхности обгорить, то она снова опускается въ воду. По окончаніи закалки пружина очищается и повѣряется, подымаеть ли она определенный вѣсъ не менѣе  $3\frac{1}{2}$  фунтовъ.

ж) *Перка.* Опиловываются сначала ея края, обтачиваются сосокъ и опиловываются пятку; послѣ чего перка разводится подобно боевой пружинѣ и отдѣливается большое и малое перо ея какъ съ наружной, такъ и съ внутренней стороны; за тѣмъ перка закаливается, также какъ и боевая пружина, чистится подсалкомъ, осматривается подобно пружинѣ, повѣряется по лекаламъ, удостовѣряясь, имѣеть ли сосокъ настоящій діаметръ, вѣренъ ли сгибъ перки и достаточна ли ея упругость.

з) *Привертный и мелочные винты.* У чернаго отштампованаго винта прежде всего опиловывается вершина головки, потомъ въ ней подъ прессомъ продавливается прорѣзь, помощю которой винтъ укрѣпляется въ станкѣ для обточки и нарѣзки стебля. Послѣ чего винтъ осматривается, при чемъ онъ не долженъ имѣть по наружности замѣтныхъ трещинъ, долженъ быть определенного размѣра и имѣть чистые нарѣзы.

### III. СБОРКА ЗАМКА.

Отдѣленныя части замка поступаютъ въ сборку, и такъ какъ при разработкѣ во всѣхъ ихъ позволяетъ дѣлать допуски, съ тою цѣллю, чтобы при сборкѣ вѣрнѣе можно было бы согласовать между собою всѣ части замка, то на обязанности сборщика лежитъ устранить всѣ эти допуски и довести всѣ части до определенныхъ размѣровъ.

Сборка замка начинается съ замочной доски; прежде всего повѣряютъ толщину ея по лекалу, опредѣляютъ по наметкѣ обвѣлъ на доскѣ, закругляютъ хвостъ доски, назначаютъ вырѣзъ для нареѣзанаго шурупа и вышерашиваютъ мѣсто для его головки; послѣ этого прилагивается лодыжка съ цѣпочкой. Правильное положеніе лодыжки, относительно доски, должно быть таково, чтобы между нею и доскою образовался просвѣтъ, необходимый для свободнаго хода лодыжки по доскѣ. Личинка должна всѣми тремя своими отверстіями приходить совершенно противъ отверстій, сдѣланныхъ въ доскѣ. Крючекъ, прежде, чѣмъ приладиться къ доскѣ, повѣряется по машинкѣ и доводится только до настоящихъ размѣровъ; правильно пригнанный крючекъ долженъ имѣть съ доскою одинаковый просвѣтъ, какъ и у лодыжки. Перка вставляется соскомъ своимъ въ дыру, а пяткою въ щель, сдѣланную въ доскѣ; она должна нижнимъ краемъ своимъ совершенно плотно прилегать къ доскѣ, а верхнимъ также плотно приходить подъ личинку; сосокъ перки долженъ быть пригнанъ въ уровень съ личинкою и отнюдь не долженъ выходить изъ подъ нея наружу. Боевая пружина малымъ перомъ своимъ плотно прилегаетъ къ доскѣ, и на большомъ имѣть просвѣтъ, одинаковый съ просвѣтомъ лодыжки и крючка. Королекъ боевой пружины долженъ упираться въ цѣпочку. Въ правильно пригнанной пружинѣ малое перо должно находиться въ одной прямой линіи съ головою перки. Собранный такимъ образомъ замокъ опять разбирается, всѣ части его чистятся мелкимъ подсалкомъ и осматриваются. При осмотрѣ наблюдается, чтобы всѣ онѣ были совершенно определенныхъ размѣровъ, безъ малѣйшихъ допусковъ, при чѣмъ на доскѣ годнаго замка выбивается годъ и заводское клеймо, послѣ чего замокъ снова собирается, но не весь, а безъ боевой пружины и перки, и въ такомъ видѣ повѣряется ходъ лодыжки подъ личинкою. Въ хорошо собранномъ замкѣ не должно быть никакого тренія лодыжки о личинку, и ходъ лодыжки долженъ быть совершенно свободный; лодыжковый и крючковый просвѣты не должны быть болѣе определенныхъ размѣровъ. За тѣмъ лодыжка, крючекъ и цѣочка закаливаются, для этого они надѣваются на желѣзный прутъ и держатся руками надъ раскаленными углеми до темно-ключевенного цвѣта и опускаются въ воду, послѣ чего дѣлаются отпускомъ, т. е., покрываютъ высущеннымъ на огнѣ вещи говяжимъ саломъ и обжигаютъ сало надъ огнемъ; когда сало обгоритъ, то ихъ опять

погружаютъ въ воду. Послѣ этого весь замокъ собирается и по лекалу повѣряется высота первого взвода, затѣмъ осматривается правильность его ходовъ, равно какъ и правильное положеніе пружины и перки. Послѣ этого замокъ разбираются и всѣ жѣлѣзныя части, какъ то: курокъ, доска, личинка, мелочныя винты, лодыжковый и привертный — закаливаются. Закалка этихъ вещей производится слѣдующимъ образомъ: всѣ онъ складываются въ жѣлѣзную коробку и пересыпаются пережженую кожею, послѣ чего коробка обмазывается глиною и ставится въ печь на раскаленные угли, обкладывается ими кругомъ и оставляется въ такомъ видѣ на нѣкоторое время, смотря по числу частей, въ коробкѣ находящихся; послѣ чего коробка вынимается изъ печи и опрокидывается надъ чистою водою. Послѣ закалки вещи повѣряются по наугольнику и смотрятъ, не повело ли ихъ на сторону, что случается довольно часто, въ особенности съ мелкими вещами. Затѣмъ вещи осматриваются, не оказалось ли гдѣ на нихъ трещинъ, пленъ и доска повѣряется по коробкѣ. Если доску поведеть, то ее нагрѣваютъ до клюквенного цвѣта и бьютъ по ней деревяшкою, чрезъ что неправильность ея уничтожается. Послѣ этого замокъ собирается и присаживается къ нему курокъ, за тѣмъ повѣряется ходъ замка и осматриваются всѣ части его отдельно; потомъ замокъ передается въ ложевую, для врѣзыванія въ неокрашенную ложу.

Когда замокъ врѣзанъ, тогда его снова разбираютъ, полируютъ всѣ части его (не каленые подъ мраморъ), на деревянныхъ кругахъ, намазанныхъ мелкимъ наждакомъ. Послѣ полировки части чистятся наждакомъ отъ руки, щурупы затираютъ деревяшкою изъ ольхового дерева, послѣ чего замокъ собирается и осматривается, нѣть ли гдѣ пленъ, трещинъ, черновинъ и сѣдинъ, не допускаемыхъ инструкціею, въ особенности же тщательно осматривается боевая пружина, какъ вещь, служащая основаніемъ всему механизму замка. Тутъ же испытывается ея сила, для этого надѣвается на квадратъ лодыжки рычагъ и чашка съ гирею. Хорошая пружина должна поднимать отъ  $3\frac{1}{2}$  до 4 фунтовъ въсю; если же она этого въсю не тянетъ, то ее перекаливаютъ, потому что это бываетъ отъ дурной (слабой) закалки; если же пружина поднимаетъ болѣе 4 фунтовъ, то спиловываютъ нѣсколько ея ребра и тѣмъ уменьшаютъ силу.

Однѣ части ружейнаго прибора и принадлежности дѣлаются изъ жѣлѣза, а другія изъ сплава мѣди съ оловомъ, цинкомъ

(шпіаутеромъ) и т. д. Послѣднія части обыкновенно отливаются, для чего приготавляются предварительно опоки или формы, изъ охтенской иловой земли (формовая земля), смѣшанной съ мукою, въ пропорціи на 1 пудъ земли 2 фунта муки. Формовую землю смачиваютъ до того, чтобы она, будучи сжата въ комокъ и брошена, при паденіи совершенно разбивалась. Подобною массою набиваютъ сначала одну половину опоки, вдавливаютъ въ нее модели и, засыпавъ верхъ мелкимъ пескомъ, накладываютъ вторую половину опоки, засыпаютъ сверху слоемъ той же земли, уколачиваютъ, потомъ снимаютъ верхнюю половину, отдѣлываютъ рукава для литья металла и сушатъ опоки надъ горномъ въ вольномъ духу, въ продолженіе 24 часовъ.

Металль плавится въ огнепостоянныхъ тигляхъ, сдѣланныхъ изъ голландской глины, въ смѣси съ черепками старыхъ тиглей. При плавкѣ засыпаютъ верхъ тигля слоемъ угля и перемѣшиваютъ составъ постоянно деревянной палкой. Изъ тиглей расплавленный металль разливается по формамъ.

Имѣя такимъ образомъ понятіе объ отливкѣ частей прибора и принадлежности изъ мѣдныхъ сплавовъ, мы вслѣдъ за симъ укажемъ, какія именно части дѣлаются изъ желѣза и какія отливаются изъ мѣди.

*Спусковая личинка* желѣзная. По полученіи изъ подъ штампа отжигается, для сообщенія ей мягкости; потомъ прошевнемъ пробивается въ ней щель для ушка антабки; опиловывается низъ по лекалу; за тѣмъ личинка кладется въ коробку, въ которой тычкой назначаютъ мѣсто для трехъ дыръ и сверлять ихъ на токарномъ станкѣ. Обрѣзавъ края личинки по лекалу, начинаютъ отдѣлывать верхъ ея трехгранною и квадратною пилами; опиливаютъ крыльшки, упоръ, пригоняютъ личинку по коробкѣ, круглянкой разширяютъ хвостовую дыру, нарѣзываютъ ее и проходить нормальнымъ метчикомъ. Прорѣзавъ спусковую щель плоской пилой, пригоняютъ спускъ; вслѣдъ за тѣмъ пригоняютъ антабку и назначивъ тычкой мѣсто въ ушкахъ ея, сверлять дыры и нарѣзываютъ одно ушко, а въ другомъ вышарашиваютъ мѣсто для головки спусковаго винта, пригоняютъ колѣно, отдѣлываютъ ушки, вышарашиваютъ мѣсто для головки личинковаго винта, очишаютъ подсалкомъ и осмотрѣвъ ставятъ клеймо.

*Кольно.* Получается изъ литейной, пилой снимается облой, прошевнемъ пробивается щель для ушка антабки, пригоняютъ по лекалу крючекъ, прилаживаютъ его по кружалу; по тому же кру-

жалу отдѣлываются все колѣно пилой. За тѣмъ колѣно окончательно прилаживается подсалкомъ къ личинкѣ и вмѣстѣ съ нею передается подъ осмотръ. Спусковой шурупъ дѣлается изъ стальной проволоки и по осмотрѣ его вмѣстѣ съ личинкою и колѣномъ переходитъ въ литейную для закалки.

*Спускъ* штампуется изъ сортового желѣза, отжигается, пригоняется по лекалу и, опиленный пилами, очищается подсалкомъ и осматривается.

*Нижняя антабка* штампуется, отжигается и просверливается въ ушкахъ дыры на токарномъ станкѣ; отдѣлываются ушки по наметкѣ, пилить ихъ круглянкой, повѣряютъ дыры и завинтовываютъ одну изъ нихъ. Пригоняютъ всю антабку по лекалу, округляютъ ее пилой, очищаютъ подсалкомъ, полируютъ ворониломъ и осматриваютъ.

*Верхняя антабка* отличается отъ нижней тѣмъ, что имѣеть одно ушко.

*Раздвижные кольца* штампуются разогнутыми, обжигаются, опиливаются, сверлятъ дыры, изъ коихъ одну винтуютъ; загибаются и околачиваются на оправкѣ, отдѣлываются подсалкомъ и пилой по лекалу, очищаются и осматриваются.

*Глазокъ* по полученіи изъ-подъ штампа отжигается, назначается мѣсто для дыры винта въ гайкѣ; сверлится дыра, расширяется круглянкой и нарѣзывается метчикомъ; за тѣмъ, завинтивъ въ гайку винтъ, опиливаютъ круглоту ея на станкѣ, обтачиваютъ поверхность рѣзкой, обрѣзаютъ по наметкѣ и вгоняютъ въ коробку. Выровнивъ верхъ, очищаютъ подсалкомъ и осматриваютъ.

*Затылокъ* получается изъ литейной разогнутымъ; сначала загибаютъ его на наковальнѣ, выпрямляютъ по лекаламъ, пилуютъ низъ, намѣчаютъ и сверлятъ дыры, привертываютъ затылокъ къ лекалу; повѣривъ дыры, пилуютъ края его кругомъ лекала, зачишаютъ подсалкомъ заголовокъ, бываютъ подъ прессомъ гербъ съ клеймомъ завода и, очистивъ подсалкомъ, осматриваютъ.

*Наконечникъ* получается листомъ, по наметкѣ разрѣзывается на куски и загибается на оправкѣ; за тѣмъ выравниваютъ низъ и привязавъ поддоны проволокой (или мочалкой), кладутъ припой, посыпаютъ бурой и припаиваютъ; потомъ опиливаютъ верхъ и, прорѣзавъ мѣсто для шомпола, окончательно отдѣлываешь на конечникъ подсалкомъ.

*Шпилька для антабки и винты.* Отожженая шпилька отдѣлывается пилами въ рукахъ; что же касается винтовъ, то стебли ихъ обтачиваются на вододѣйствующихъ машинахъ, на станкахъ пробиваются прорѣзи въ головкахъ; головки опиливаются и на вододѣйствующихъ же машинахъ нарѣзываются стебли.

*Приготовление ложи.* Срубленныя для приготовленія ложъ деревья очищаются отъ коры и сучьевъ, распилюются и раскалываются на доски, сообразно величинѣ приготавляемыхъ ложъ и обтесываются въ ложевые болванки, которая сушатся въ продолженіе нѣсколькихъ дѣнъ въ нарочно устроенныхъ для этого сараахъ. Опыты, произведенныя въ 1830 году во Франціи, надъ сушкою ложевыхъ деревьевъ, помощію паровъ, показали: 1) что болванки, высушенныя парами, лучше болванокъ, высушенныхъ на воздухѣ, и 2) крѣпость и способность къ обработкѣ тѣхъ и другихъ одинаковы. Поэтому, полагаютъ выгоднѣмъ употреблять сушку парами, кѣкъ облегчающую заготовленіе запасовъ, потому что на нее требуется менѣе времени, нежели на сушку въ воздухѣ; послѣдняя же дешевле. Въ настоящее время въ Англіи ложевые деревья сушатъ по особому способу, изобрѣтенному гг. Девисономъ и Сойминхтономъ; по ихъ способу, воздухъ, нагрѣваемый какимъ нибудь извѣстнымъ образомъ въ отдаленномъ отъ сушильни мѣстѣ, идетъ чрезъ трубу къ обыкновенному вентилатору, употребляемому нынѣ почти во всѣхъ литейныхъ и кузницахъ, и крыльями его гонится съ большой быстротой въ ящикъ, въ который дерево уложено съ промежутками, такъ что, потокомъ теплого вѣтра, его обхватываетъ со всѣхъ сторонъ. Четырехгодичные опыты доказали положительное превосходство этого способа предъ всѣми, доселѣ извѣстными.

Для нашей армії ложи преимущественно приготавляются изъ березового дерева; ольха не можетъ быть употреблена въ дѣло по своей непрочности, а орѣхъ, хотя и соединяетъ въ себѣ всѣ условия, необходимыя для хорошей ложи, но не вводится въ войскахъ, по рѣдкости и дороговизнѣ у насть этого дерева (\*).

Болванка должна быть суха, безъ трещинъ, сучковъ (небольшие сучки въ прикладѣ допускаются), зяблинъ, прорѣзей, т. е., такихъ мѣстъ, гдѣ въ середину дерева вросла кора и, наконецъ,

(\*) Въ настоящее время, по предложенію полковника Есаулова, имѣется въ виду доставка болванокъ изъ орѣхового дерева съ Кавказа.

волокна ея должны быть совершенно прямыя. Если во время разработки болванки въ ней обнаружатся какие либо изъ вышеупомянутыхъ недостатковъ, то она признается негодною.

Хотя болванка и должна быть принята сухою, но однакожь, передъ разработкой, ее нѣсколько просушиваютъ; потомъ, опиливъ съ концовъ пилою, кладутъ на столярный верстакъ и шершебелемъ выравниваютъ правую сторону ея по линейкѣ. Затѣмъ, очертивъ болванку по шаблону, обрѣзаютъ излишекъ ея стругомъ; помошю рессмуса опредѣляютъ середину болванки и проводятъ вдоль по всей длинѣ ея черту, служащую для обозначенія направлениія ствola и затылка. Въ такомъ видѣ ложевая болванка поступаетъ въ отдѣлку. Отдѣлка ея начинается съ того, что пригняютъ верхній изгибъ ложи по желѣзному крючку, наблюдая, чтобы онъ всѣми своими точками плотно прилегалъ къ дереву; послѣ чего опредѣляютъ положеніе и направление затылка. Оно должно быть таково, чтобы черта, обозначенная рессмусомъ на ложѣ, приходилась бы какъ разъ противъ середины обѣихъ дыръ затылка. Пригнавши затылокъ, очерчиваютъ верхнее его колѣно (заголовокъ) и пилой и ножомъ врѣзываютъ до тѣхъ поръ, пока поверхность его не придется въ уровень съ поверхностию дерева, что повѣряется крючкомъ, который и съ врѣзаннымъ затылкомъ долженъ также плотно, безъ малѣйшаго просвѣта, прилегать къ изгибу ложи. Послѣ этого вывертываются по дырамъ затылка отверстія въ деревѣ и метчикомъ, смазаннымъ саломъ, нарѣзываютъ въ нихъ винты, привертываютъ затылокъ шрубыми, наблюдая при этомъ, чтобы нижняя его часть (исподокъ), какъ можно плотнѣе приходилась къ дереву. Затѣмъ опредѣляется по крючку (на которомъ уже заранѣе опредѣлена) длина приклада и по лекалу обозначается толстота шейки приклада, причемъ излишекъ дерева по всему прикладу снимается стругомъ. Для обозначенія ствольнаго жолоба къ цѣвью ложи прикладывается желѣзная коническая линейка, сдѣланная по размѣру калибра ствola, какъ въ дульной, такъ и въ казенной чафти, очерчивается шиломъ и въ очерченномъ пространствѣ вырѣзываются жолобъ. Линейка прикладывается такъ, чтобы середина ея совершенно совпадала съ чертою, опредѣленною прежде на цѣвье ложи рессмусомъ. Жолобъ отдѣльивается ножомъ, долотомъ, ложечкой, колѣнчатой ложечкой, подствольнымъ стружкомъ и окончательно подствольнымъ (колѣнчатымъ) терпугомъ. Совершенно отдѣланный жолобъ долженъ быть глубиною въ полѣ-ство-

ла, что узнается по наугольнику, который угломъ своимъ долженъ касаться дна желоба во всѣхъ точкахъ, а сторонами — сторонъ его.

Вложенный въ желобъ стволъ повѣряется по крючку, который при надлежащихъ размѣрахъ желоба долженъ всѣми своими точками плотно прилегать къ стволу. Прежде повѣрки ствольного желоба вырубается долотомъ мѣсто для пятки казенника и его хвоста. Послѣ этого по длинѣ ствала опредѣляется длина цѣвья ложи и излишекъ обрѣзывается пилою; за тѣмъ по мѣркѣ назначаются мѣста для колецъ. Мѣрка эта состоить изъ длиной желѣзной полосы, на которой сдѣланы зарубки, обозначающія разстояніе одного кольца отъ другаго. Однимъ концомъ своимъ мѣрка упирается въ плечо казенника, прикладывается къ стволу и по ея зарубкамъ означаются мѣста для колецъ; послѣ чего по всей ложѣ снимается стругомъ излишнее дерево и плотно нагоняются кольца. Пригнавши кольца, намѣчаютъ на нижней сторонѣ цѣвья шомпольную дорожку; потомъ вырѣзается ея желобъ ножомъ, шустуется пробнымъ шомполомъ и проводится длиннымъ желѣзнымъ прутомъ, со сверломъ въ концѣ, называемымъ напорьемъ. Напоремъ дорожка доводится въ это время только до нижняго кольца. Чтобы врѣзать замокъ, для этого прикладываютъ наметку прикладочной доски къ ложѣ, очерчиваютъ ее шиломъ, прикладываютъ самую доску на очерченное мѣсто, нажимаютъ ее слегка въ дерево, черезъ что на немъ обозначится мѣсто для закова замочной доски; послѣ того врѣзываютъ заковъ долотомъ и плотно приколачиваютъ доску къ дереву; вторично очерчиваютъ ее и начинаютъ врѣзать. Замочная доска должна быть врѣзана такъ, чтобы курокъ, насаженный на квадратъ лодыжки, находясь на первомъ взводѣ, былъ бы серединою своего гнѣзда какъ разъ въ вершину затравочнаго стержня и чтобы головка курка въ этомъ случаѣ прикрывала бы одинъ только вѣничекъ стержня, отнюдь не опускаясь ниже. Послѣ этого весь замокъ разбирается и долотомъ и среднею маленькою ложечкой постепенно врѣзаются сперва лодыжка, потомъ перка, крючекъ, личинковой и крючковой щурупы, самая личинка и наконецъ боевая пружина. За тѣмъ высверливается сквозное отверстіе для привертнаго замочнаго щурупа и по немъ наставляется глазокъ; щурупъ пропускаютъ насвѣтъ въ отверстіе и со стороны, противоположной его головкѣ, привертываютъ къ нему глазокъ, который своею гайкою конечно прежде всего коснется дерева ложи;

мѣсто это очерчиваютъ шиломъ, врѣзають гайку, а потомъ и самый глазокъ. Для того, чтобы врѣзать спусковую личинку, опредѣляютъ по деревянной мѣркѣ, загнутой съ одного конца, мѣсто для начала личинки. Мѣрка эта загнутымъ концомъ своимъ задѣваетъ за стволъ, а противоположный конецъ ея означаетъ то мѣсто, где должна быть хвостовая дыра личинки; тутъ проводятъ черту; по этой чертѣ прилагивается личинка, очерчивается шиломъ и врѣзается сперва стойка и крыльышки, а потомъ и самая личинка. Врѣзавши личинку, намѣчаютъ по ней прорѣзь для антабки, спуска, мѣсто для крючка колѣна и дыру для хвостового винта, въ слѣдъ за тѣмъ всѣ эти вещи врѣзываются въ свои мѣста, а личинка укрѣпляется съ одной стороны винтомъ, а съ другой — шпилькою, скрѣпляющею антабку съ личинкою и колѣномъ. Головка этой шпильки скрыта подъ замочною доскою, а противоположный конецъ выходитъ подъ глазокъ. Въ отверстіе, назначенное для шпильки, съ обоихъ его концовъ вставляется буровое, либо дубовое дерево, съ цѣлью, чтобы оно отъ частаго выниманія шпильки не размалывалось и черезъ то не ослабѣвала бы шпилька, а вмѣстѣ съ нею и самая антабка съ колѣномъ. Послѣ этого шомпольная дорожка окончательно проходитъ напоремъ до настоящей своей длины, т. е. до шомпольного упора личинки. Потомъ уже ложу начинаютъ отдѣлывать на чисто, обирая вездѣ лишнее дерево, дѣлая около глазка и замка обводку, закругляя пузо боковымъ стружкомъ, нацильникомъ и подсалкомъ; осматриваются и клеймять. Осмотръ отдѣланной ложи заключается въ слѣдующемъ: 1) она не должна имѣть трещинъ и расколовъ; 2) шомпольная дорожка должна имѣть надлежащее направленіе и ширину; 3) отверстія для винтовъ сдѣланы правильно и безъ трещинъ по краямъ, и 4) прикладъ долженъ всѣми своими точками плотно прилегать къ нижней сторонѣ крючка (\*).

(\*) На Сестрорѣцкомъ оружейномъ заводѣ разработка ложи распределена между 6 человѣками, которые въ сутки оканчиваютъ совершенно 5 бѣлыхъ ложъ, тогда какъ, при прежнемъ порядкѣ производства работы, каждый ложникъ въ два дня могъ кончить одну только ложу. Этому много также способствуетъ введеніе машинъ при нѣкоторыхъ разработкахъ ложи, какъ напр., при врѣзкѣ замка, прорѣзкѣ шомпольной дорожки и проч.

Въ настоящее время получены изъ Сѣверо-Американскихъ штатовъ машины станки для полной разработки ружья. Станки эти были заказаны для передѣлочныхъ ружей, образца 1844 года, и теперь передѣлываются для 6-ти линейныхъ винтовокъ.

Въ слѣдъ за этимъ собирается ружье и уже собранное опять осматривается, при чёмъ наблюдается: 1) чтобы каждая ружейная часть, имѣющая соприкосновеніе съ ложею, плотно, безъ зазора прымѣгала бы къ ней; 2) желѣзною линейкою повѣряется разстояніе отъ головки хвостового винта до нижняго и средняго кольца; 3) по верхнему крючку повѣряется длина приклада, при чёмъ онъ также всѣми своими точками долженъ плотно прилегать къ нему, потому что если крючекъ будетъ отставать отъ приклада, то это покажеть, что кривизна послѣдняго больше надлежащей, и 4) лекаломъ повѣряется размѣръ ложи во всѣхъ частяхъ, сперва въ прикладѣ, потомъ въ шейкѣ и т. д.

Послѣ осмотра собранное ружье переходитъ къ ладчику для отладки; ладчикъ наблюдаетъ: 1) чтобы курокъ былъ серединою своего гнѣзда непремѣнно по вершинѣ затравочного стержня; если же этого неѣть, то онъ нагибаетъ курокъ ручными клещами то въ ту, то въ другую сторону; 2) чтобы винты были плотно завинчены, а прорѣзи ихъ головокъ направлены вдоль по стволу; 3) ладчикъ опиливаетъ головку нарѣзного замочного винта въ уровень съ плоскостію обвода; 4) наблюдаетъ, чтобы курокъ не много отходилъ назадъ за второй взводъ, а въ спускѣ было бы небольшое шатаніе впередъ и назадъ и за тѣмъ положивъ нумеръ ружья на доскѣ и куркѣ, ладчикъ отправляетъ ружье на пристрѣлку, где пятью выстрѣлами повѣряется натуральная линія прицѣливанія винтовки. Послѣ пристрѣлки ружье разбирается и поступаютъ: стволъ съ замкомъ и приборомъ въ чистку и полировку, ложа въ окраску и желѣзныя части въ калку и синеніе. Всѣ ружейные части, кроме ствола, полируются на деревянныхъ (дубовыхъ) колесахъ наждакомъ съ масломъ (деревяннымъ); изъ замочныхъ частей на колесахъ полируются только курокъ и щруны, остальные же части въ рукахъ, а антабки воронятся воронилкой.

*Окраска ствола и штыка.* Принятый у насть, въ настоящее время, способъ для окраски ствола и штыка шестилинейной винтовки заключается въ слѣдующемъ: очищенный стволъ протирается внутри растопленнымъ саломъ, затыкается съ обоихъ концовъ пробками, затыкается затравочный каналъ, по наружности вытирается до суха тряпкой съ просѣянной золой, дабы на немъ не оставалось масляныхъ частицъ; за тѣмъ золу смы-

ваютъ водой, обтираютъ стволъ чистой тряпкой и грунтуютъ его стальной краской, составленной изъ:

40 гранъ смѣси: (1 части (по вѣсу) желѣзныхъ опилокъ, 3 частей азотной или селитряной кислоты ( $KO NO_5$ ) и 3 частей соляной или хлористо-водородной кислоты ( $HCl$ ).

40 гранъ мѣдного купороса и

1000 гранъ дистиллированной воды.

Послѣ грунтовки стволъ сушится и чистится щеткой изъ проволоки № 35; опять смазывается, сушится и чистится и т. д. Операцию эту продолжаютъ 5 дней, повторяя смазку и чистку каждый день по два раза, употребляя для намазыванія гречкую губку. На шестой день, очистивъ на чисто щеткой и протеревъ стволъ тряпкой, дабы на немъ не было ржавчины и пыли, кладутъ его на часъ на горячіе уголья и держать его до тѣхъ поръ, пока онъ не приметъ темновишневаго цвѣта, при этомъ надобно наблюдать, чтобы цвѣть этотъ ложился по всему стволу равномѣрно. Послѣ этого, вскипятить два ведра колодезной воды съ  $\frac{1}{4}$  фунта поташу, опускаютъ въ кипятокъ желѣзными крючьями по два ствola минуты на двѣ, при чемъ кипяченіе воды не должно прерываться. Вынувъ, даютъ стволамъ остыть, протираютъ ихъ сухою тряпкою и смазываютъ какъ внутри, такъ и снаружи деревяннымъ масломъ.

Окраска штыка должна производиться точно также.

*Окраска ложи подъ оръхъ.* Для этого берутъ  $\frac{1}{2}$  фунта жeltаго сандалу или фернамбуку, 2 фунта краснаго и 5 бутылокъ воды. Сваривъ все это въ мѣдной посудѣ и давъ время сандалу осѣсть на дно, прибавляютъ  $\frac{1}{4}$  фунта поташу и лишь только смѣсь получить темно-малиновый цвѣтъ, то ее снимаютъ съ огня и еще прибавляютъ отъ 5 до 6 золотниковъ зеленаго (мѣдного) пкуороса, отъ чего цвѣть смѣси тотчасъ перемѣнится въ сиреневый. Составу этому даютъ остыть. Ложа поступаетъ въ окраску съ привинченнымъ замкомъ (безъ курка), глазкомъ, затылкомъ и наконечникомъ для того, чтобы не счищать краевъ гнѣздъ ихъ. Каждую ложу намазываютъ два раза, сушатъ 4 часа въ тепломъ воздухѣ и чистятъ каждый разъ шкуркой съ наkleеннымъ мелкимъ пескомъ. Если желають, чтобы ложа была темнѣе окрашена, то ее покрываютъ составомъ три раза. Послѣ того смазываютъ всю ложу, не исключая и ствольнаго желоба, масломъ, настоеннымъ на алкановомъ корнѣ, въ пропорціи на 1 фунтъ масла  $\frac{1}{4}$  фунта корня; натираютъ ложу свѣтлымъ спир-

товымъ лакомъ, перемѣшаннымъ по поламъ съ политурою и вложивъ въ тряпку пемзу, растертую въ порошокъ, чистятъ ею ложу до тѣхъ поръ, пока она не сдѣлается гладкою.

Считаемъ ие лишнимъ сказать здѣсь нѣсколько словъ и обь окраскѣ ложи въ черный цвѣтъ, такъ какъ способъ этотъ, по всемѣстно у насъ принятый, легко можетъ встрѣтиться при разработкѣ ложъ въ полковыхъ мастерскихъ.

Ложа при окраскѣ въ черный цвѣтъ сначала грунтуется составомъ изъ одного фунта зеленаго купороса, распущенаго въ двухъ бутылкахъ дождевой воды и  $\frac{1}{2}$  фунта хлористой извести, разведеній въ такомъ же количествѣ воды. Составомъ этимъ намазываются ложу два раза и высушивая ее 4 часа, чистятъ шкуркой съ наклееннымъ мелкимъ пескомъ, либо натираютъ хвоющемъ. Составъ для окраски ложи состоитъ изъ чернильныхъ орѣшковъ, въ соединеніи съ водою, въ пропорціи на 1 фунтъ орѣшковъ 4 бутылки воды. Когда вода начнетъ кипѣть ключемъ, то въ нее всыпаютъ мелко-истолченныхъ орѣшковъ, смѣясь эту кипятить еще въ продолженіи цѣлаго часу и кладутъ фунтъ купоросу; потомъ даютъ ей остинуть и окрашиваются ложу, повторяя это дѣйствіе, также какъ и при грунтовкѣ, два раза. Затѣмъ ложа окончательно покрывается спиртовымъ лакомъ, смѣшаннымъ съ политурою и въ самой небольшой части съ голландскою сажею. Это продолжается до тѣхъ поръ, пока поверхность ложи не сдѣлается совершенно гладкою и свѣтлою.

Изготовленное такимъ образомъ ружье разбирается и еще разъ осматривается во всѣхъ подробностяхъ (подробный осмотръ ружья см. ниже).

Для притоговленія ружейной принадлежности, какъ мы уже замѣтили выше, употребляется желѣзо и мѣдные сплавы. Ружейную принадлежность составляютъ: отвертка, разрядникъ, притирка, шпилька, пульная форма и острогубцы.

Для приготошенія отвертки берется пластинка заводской стали, заковывается, штампуется; послѣ штампа отжигается, тычкой намѣчается середина головки, въ которой высверливается гнѣздо для затравочного стержня; гнѣздо это раздѣливается зубиломъ и подчищается пилочками; потомъ на токарномъ станкѣ обтачивается головка и стебель, отдѣливается пилочками по лекалу плоскота рожковъ, чистится подсалкомъ, закаливаются рожки и головка до темно-ключевенного цвѣта и опускаются въ воду; потомъ дѣлаютъ отпускъ голубаго цвѣта.

*Разрядникъ* отковывается изъ заводской рафинированной стали цилиндрическою палочкою. На токарномъ станкѣ сверлится дыра, нарѣзывается въ ней метчикомъ винтъ и обтачивается, оставляя на концахъ вѣнчики для припайки мѣдныхъ гаекъ.

За тѣмъ стебель вставляется въ патронъ и по лекалу отдѣлывается головка, гнѣздо которой высверливается рѣзцомъ, нарѣзается гребенкой; продѣлываются въ головкѣ прорѣзи и дыра и припаиваются гайки. Очистивъ наждакомъ, разрядникъ закаливаются, снова очищаются, синять на пескѣ и осматриваются.

*Протирка* отковывается изъ желѣза и въ ней сверлится дыра, а головка ея отливается изъ мѣди и въ ней также сверлится дыра, винтится метчикомъ, привертывается къ желѣзному стеблю и припаивается; потомъ стебель обтачивается на токарномъ станкѣ, въ головкѣ пробивается щель, которая отдѣлывается четырехгранной пилкой. На головкѣ прорѣзываются 4 долевые дорожки и чистятъ ее пемзой, а стебель наждакомъ.

*Шпилька* отковывается изъ заводской рафинированной стали, закручивается по лекалу, винтится разводной доской, отдѣлывается и калится въ салѣ.

*Пульная форма* отливается изъ сплава 23 фунтовъ красной штыковой мѣди и 2 фунтовъ 72 золотниковъ олова двумя половинками отдѣльно. Для приготовленія пульной формы срубаютъ сначала внутреннюю плоскость каждой половинки зубиломъ, чтобы узнать, нѣть ли внутри свищѣй; опиливаютъ бока, назначаютъ и сверлятъ дыры для шарнира, соединяютъ половинки формы шарнернымъ валикомъ и опиливаютъ внутреннюю плоскость и бока снаружи. Назначаютъ мѣста для стоекъ, мѣста дыръ для ручекъ и сверлятъ эти дыры на токарномъ станкѣ. Ручки и прижимъ отковываются изъ сортового желѣза и одновременно привертываются къ формѣ. Соединивъ обѣ половинки формы, назначаютъ мѣста для гнѣздъ, высверливаютъ ихъ и разшараиваютъ тремя шарошками по виду пуль. Гребенки отковываются изъ заводской рафинированной стали, на ручномъ токарномъ станкѣ обтачиваются ихъ по лекалу, опиливаются по наметкѣ; тычкой назначаютъ по лекалу мѣста для дыръ, высверливаютъ ихъ, прорѣзываютъ мѣста для литниковъ, обдѣлываютъ подсалкомъ и отливаютъ для пробы пули.

*Острогубцы* отковываются въ кузницѣ изъ сортового желѣза, а губки къ нимъ привариваются изъ заводской рафинированной стали; отдѣлываются по наметкѣ, сверлятъ дыры для соеди-

ненія двухъ половинъ на болтикѣ и гайкѣ, за тѣмъ осматривается.

Всякаго рода оружіе, въ полкахъ, баталіонахъ, ротахъ, эскадронахъ и другихъ командахъ состоящее, надлежить содержать въ совершенной и всегдашней исправности.

Сбереженіе оружія существенно зависитъ отъ бережнаго обращенія съ нимъ во время употребленія, отъ правильной разборки и сборки его, отъ своевременной чистки и отъ соблюденія надлежащихъ правилъ при починкѣ, потому что дурною починкою также легко испортить ружье, какъ и небрежнымъ обращеніемъ съ нимъ при употребленіи или чисткѣ.

При употребленіи оружія должно наблюдать:

- 1) Чтобы оно всегда было чисто, чтобы всѣ винты его были надлежащимъ образомъ завинчены, но отнюдь не перевинчены.
- 2) При заряжаніи изъ патрона всыпать въ дуло непремѣнно весь порохъ; патронъ съ пулею дослать плотно до самаго пороха, безъ сильнаго однако же прибиванія шомполомъ.
- 3) Остерегаться, чтобы ружье никогда не было заряжено болѣе, чѣмъ однимъ патрономъ.
- 4) Никогда не оставлять ружье заряженныемъ долгое время, потому что если пуля прильнетъ случайно къ ржавчинѣ, зародившейся въ каналѣ, то въ послѣдствіи трудно разрядить ружье и можетъ случиться, что потребуется отвинтить казенникъ, чего сколь возможно слѣдуетъ избѣгать.
- 5) Не спускать курка на голый затравочный стержень, дабы не сломать его и не испортить курка.
- 6) Для сохраненія боевой пружины не оставлять ружье со зведенныемъ куркомъ.
- 7) Для предохраненія канала отъ дождя и засореній имѣть всегда стволъ заткнутый и послѣ каждого употребленія непремѣнно вымыгъ и вытереть его до суха, дабы не могла зародиться ржавчина (\*).

---

(\*) Для предохраненія затравочного стержня отъ пыли и сырости, надѣвать на него кожанный чехолъ, внутри пропитанный жиромъ, а снаружи чернымъ воскомъ; онъ закрываетъ не только стержень, но и часть подстержника. Верхъ его входитъ плотно въ гнѣзда курка. Чехолъ прикрѣпляется ремешкомъ къ нижней антабкѣ; онъ находится на стержнѣ постоянно, какъ въ строю, такъ и виѣ онаго; въ строю снимается только при осмотрѣ ружей и при заряжаніи съ патрономъ.

8) Въ случаѣ потери или порчи затравочного стержня, солдатъ долженъ объявить о томъ ближайшему своему унтер-офицеру, но никакъ не замѣнять потерянный или испорченный стержень приготовленнымъ полковымъ или частнымъ слесаремъ.

. 9) Не дозволять подсабливать ложу и разширять щомпольную дорожку для доставленія ружью звонкости при пріемахъ.

10) Въ походѣ и во всѣхъ случаяхъ, гдѣ ружье подвергается вліянію перемѣнъ воздуха, обтиратъ стволъ (снаружи и въ каналѣ), штыкъ, замокъ и затравочный стержень (снаружи) жирною суконкою; каналъ затравочного стержня прочищать маслянымъ перышкомъ, съ котораго масло выжато; а замочныхъ части смазывать масломъ. Излишнее смазываніе всѣхъ частей не должно быть терпимо.

11) Насаживать колпачекъ на затравочный стержень прямо и нажимать его плотно.

12) Въ случаѣ необходимости содержать ружье въ готовности къ внезапному употребленію, должно имѣть колпачекъ на стержнѣ со спущеннымъ на него куркомъ; но вообще должно избѣгать оставлять долго колпачекъ на стержнѣ заряженаго ружья, а потому слѣдуетъ перемѣнить его или еще лучше замѣнить свѣжимъ передъ самимъ выстрѣломъ.

13) Во время стрѣльбы каждый слѣдующій выстрѣлъ самъ собою прочищаетъ затравку отъ случайного засоренія; но для большей вѣрности, должно отъ времени до времени прочищать ее проправникомъ.

14) Если при выстрѣлѣ колпачекъ увязнетъ въ гнѣздахъ курковой головки, то его немедленно вынуть оттуда.

15) Если при выстрѣлѣ будетъ осѣчка, то должно искать причины ея или въ неисправности колпачка, или въ неправильномъ надѣваніи его, или же въ неисправностяхъ стержня или частей замка. Если при выстрѣлѣ будетъ вспышка, то причиною ея нечистота затравки или ствола или неправильность заряженія.

16) Вообще, при обращеніи съ ружьемъ быть сколь возможно осторожнымъ, чтобы не испортить, не помять или не погнуть ствола или другихъ частей ружья.

При чисткѣ ружья должно:

1) Избѣгать всякаго чрезмѣрнаго усилія, скобленія и полированія, отъ которыхъ ослабляются ружейныя части.

2) Не слѣдуетъ позволять, чтобы для счищенія со ствola ржавчины солдатъ, ухватя его сильными руками за оба конца, смахивалъ съ него ржавчину шарканьемъ по песку, объ конецъ стола или другаго какога нибудь твердаго предмета по той причинѣ, что при такомъ способѣ чистки онъ не только утоняетъ стѣнки ствola, но можетъ и вовсе его перегнуть. Для содержанія ствola въ должной чистотѣ и исправности достаточно послѣ каждого употребленія промывать и насухо вытираять его. Если же послѣ продолжительного похода въ дождливое время стволъ получилъ нѣкоторую ржавчину, то должно ее счистить мелкимъ нааждакомъ, а по нуждѣ и мелко-истолченнымъ кирпичемъ, набирая его по немногу съ деревяннымъ масломъ на деревянную чистилку, изъ мягкаго дерева, которою должно тереть стволъ не вдоль, а поперекъ, дабы не вдавить въ немъ впадинъ.

3) Для прочищенія канала ствola не слѣдуетъ употреблять песокъ, а для сего достаточно навернутой на пыжевникъ тряпки или пакли, смачиваемой водою, а подъ конецъ немнога и масломъ. Если же въ стволѣ отъ небреженія завелись раковины и онъ успѣли уже проржавѣть, то такой стволъ слѣдуетъ прошустовать.

4) Замочныхъ части не должно позволять сглаживать или полировать, а еще менѣе позволять отжигать ихъ. Весьма достаточно, если по временамъ, разобравъ замокъ, счищать съ частей его сгустѣвшее масло и, смазавъ ихъ вновь, опять собрать замокъ и обтерѣть сухою тряпкою. При этомъ должно наблюдать, чтобы всѣ дыры для винтовъ были тщательно очищены отъ постороннихъ тѣлъ и чтобы въ особенности не оставалось частицъ тѣхъ материаловъ, кои употребляются для чистки. Для протирки дыръ полезно въ этомъ случаѣ имѣть заостренныя изъ дерева палочки, обматывая ихъ при употребленіи холстомъ. Масломъ смазываются всѣ вообще врашающіяся части или части, имѣющія взаимное треніе.

4) Ложу слѣдуетъ отъ времени до времени обтирать только масляною тряпкою, чѣмъ можно надолго сохранить ее въ надлежащей чистотѣ и исправности. Подскабливаніе ложи и вообще уменьшеніе какимъ либо другимъ способомъ ея частей строго воспрещается.

6) Мѣдный приборъ чистится толченымъ трипелемъ съ виномъ или уксусомъ; толченый кирпичъ можно употреблять толь-

ко по нуждѣ и то самый мелкій и мягкий, при чёмъ особенное вниманіе должно обращать, чтобы сильнымъ тренiemъ не стереть вершину мушки. Если мѣдныя вещи сильно заржавлены, то можно класть ихъ на сутки или на двое въ квасную гущу, чтобы напередъ ржавчина отошла. Послѣ каждой чистки всѣ части насухо обтираются и ружье собирается. Собравъ замокъ, должно удостовѣриться, что всѣ винты завинчены до мѣста; при этомъ надлежитъ избѣгать слишкомъ тугаго нажатія винтовъ, съ тѣмъ, чтобы всѣ части могли вращаться безъ излишняго тренія, плавно и равномѣрно, безъ ослабленія дѣйствія пружинъ. Собравъ ружье, должно сверхъ того наблюсти, чтобы затравочный стержень былъ плотно довинченъ до мѣста; чтобы курокъ серединой своего гнѣзда билъ бы въ середину стержня и прикасался къ нему всѣми точками своего гнѣзда; протравникомъ слѣдуетъ прочистить затравку и продуть каналъ ствола для удостовѣренія, что воздухъ свободно проходитъ черезъ затравку.

Разбирая или собирая ружье неправильно или неосторожно, легко можно повредить его, а потому при надобности разобрать или собрать ружье, должно держаться слѣдующихъ правилъ и порядка:

Чтобы разобрать ружье, надо:

- а) Повернуть штыковой хомутикъ и снять штыкъ.
- б) Вынуть шомполь.
- в) Взвестъ курокъ на 2-й взводъ и вывинтить привертный замочный винтъ; вынуть замокъ изъ ложи.
- г) Отнять глазокъ, выталкивая его слегка отвинченнымъ привертнымъ винтомъ.
- д) Вытолкнуть шпильку антабки у спусковой личинки. Для этого употреблять притупленное шильцо, но никакъ не дѣлать гвоздемъ, чтобы черезъ то не размалывать дыру.
- е) Отнять антабку у спусковой личинки.
- ж) Снять верхнюю, среднюю и нижнюю гайки или кольца.
- з) Вывинтить хвостовой винтъ.
- и) Вынуть стволъ изъ ложи.
- ј) Вывинтить нарѣзной винтъ спусковой личинки и отнять ее отъ ложи.
- к) Вывинтить нарѣзные затылокчные винты и отнять затылокъ.

Что же касается казенного винта и затравочного стержня, то ихъ слѣдуетъ отвинчивать неиначе, какъ только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ и то всегда въ мастерской оружейниками; наконечникъ же цѣвья никогда не снимается.

Замокъ разбирается въ такомъ порядкѣ:

а) Отнять боевую пружину, сжавъ ее предварительно помошю нажима.

б) Сжать перку помошю вилки и вывинтить 3 винта, коими привинчена лодыжковая накладка.

в) Отнять личинку.

г) Отнять крючекъ и перку.

д) Вывинтить лодыжковый винтъ.

е) Вытолкнуть лодыжку посредствомъ шильца, употребляемаго для выталкиванія шпилекъ, съ чѣмъ вмѣстѣ отдѣлится и курокъ.

При разборкѣ, какъ замка, такъ и всего ружья, слѣдуетъ наблюдать, чтобы винты не могли перемѣщаться одни съ другими, для этого ихъ должно непремѣнно вкладывать въ отверстіе тѣхъ частей, къ коимъ они принадлежать, или по сторонамъ этихъ частей.

При сборкѣ ружья соблюдается обратный порядокъ, т. е. сперва вкладывается и привинчивается затылокъ, спускъ и т. д. При вкладываніи замка въ ложу нужно приподнять спускъ.

При сборкѣ замка должно прежде всего вставить въ замочную доску лодыжку и нагнать на нее курокъ; послѣ чего собрать всѣ части въ обратномъ порядкѣ, противу показаннаго при разборкѣ; нажимъ снимается съ пружины не прежде, какъ по совершенной сборкѣ замка.

Починка оружія производится въ полкахъ подъ личнымъ наблюдениемъ полковаго командира и составляетъ также одну изъ главныхъ причинъ скораго приведенія его въ негодность. Полки не всегда имѣютъ хорошихъ оружейныхъ мастеровъ, а потому мастера эти, отъ незнанія своего ремесла, часто употребляютъ на починки дурной матеріалъ, дурно исправляютъ поврежденія въ оружіи и безпрестанно починкою приводятъ его преждевременно въ негодность. Содержаніе искуснаго оружейнаго мастера въ полку должно быть одною изъ главнѣйшихъ заботъ

начальника, да и за искусствомъ мастеромъ необходимъ постоянный присмотръ, съ цѣлю, чтобы онъ исправлялъ оружіе какъ слѣдуетъ и для того, послѣ каждой починки, должно принимать отъ мастера ружья со строгимъ осмотромъ исправленныхъ частей.

Для производства починокъ оружія, въ полкахъ существуютъ особыя полковыя оружейныя мастерскія, назначеніе которыхъ вполнѣ опредѣляется тройкою ихъ цѣлью: исправлять поврежденія въ оружіи, изготавливать нѣкоторыя ружейныя части вновь и окончательно отдѣлывать тѣ изъ нихъ, которая не разрѣшено приготовлять въ мастерскихъ, а постановлено въ обязанность войскамъ выписывать непремѣнно съ оружейныхъ заводовъ.

Къ починкамъ, которая вовсе не допускаются въ полковыхъ оружейныхъ мастерскихъ, должны быть отнесены слѣдующія: 1) всякия вставки по стволу, 2) приварка хвоста къ казенному винту, 3) сварка шомпола, 4) придѣлка соска къ лодыжкѣ, 5) склеивание приклада изъ кусковъ и приклеивание приклада къ шейкѣ, 6) сварка штыковаго лезвія и шейки, 7) припаивание присадки и прицѣла, 8) спаиваніе винтовъ и сломанныхъ отвертокъ, 9) спаиваніе прибора оловомъ, 10) придѣливаніе къ лодыжкѣ новаго квадрата, 11) спаиваніе треснувшаго курка, 12) увеличиваніе дыры въ замочной доскѣ и 13) вообще не должно употреблять никакихъ средствъ, которая утоняютъ стѣнки ствола, и никогда терпугомъ его не подпиливать, при приладкѣ къ нему штыка или какой нибудь другой части.

Къ числу починокъ, дозволенныхъ въ полковыхъ оружейныхъ мастерскихъ, слѣдуетъ отнести: 1) очистка на оружіи ржавчины способомъ, указаннымъ нами при описаніи чистки ружья; 2) зачистка выбоинъ по стволу. Небольшія выбоины на стволахъ и другихъ желѣзныхъ частяхъ затираются съ осторожностію пилами; если же онъ будутъ значительны, то для исправленія въ стволѣ вкладывается стальной цилиндръ и когда онъ будетъ доведенъ до мѣста, на которомъ находится выбоина, то по наружности, легкими ударами деревяннаго молотка, ее выправляютъ до тѣхъ поръ, пока цилиндръ не будетъ проходить равномѣрно вдоль всего канала ствола. Если же выбоины окажутся на стальныхъ вещахъ, штыкахъ и т. п., то они затачиваются на точилахъ. 3) Шустовка внутренности гладкихъ стволовъ для уничтоженія ржавчины, небольшихъ раковинъ и дру-

гихъ пороковъ, фришованіе и свинцованіе нарѣзныхъ стволовъ, для возстановленія свѣжести нарѣзовъ и для уничтоженія раковинъ на поляхъ.

Если внутри нарѣзного ствола окажутся какіе нибудь недостатки, то ихъ исправляютъ отчасти свинцованиемъ ствола. Для этого вставляютъ въ него желѣзный пруть, съ конца тугобмотанный паклею, и съ дула вливаютъ въ стволъ свинецъ, на которомъ обозначается такимъ образомъ, какъ нарѣзы, такъ и поля. Вынувъ желѣзный пруть, на свинцѣ дѣлаютъ зубиломъ насѣчки какъ на нарѣзахъ, такъ и на поляхъ, смазавъ свинецъ мелкимъ паждакомъ, распущенными въ деревянномъ маслѣ, вкладываютъ пруть опять въ стволъ и движениемъ взадъ и впередъ уничтожаютъ замѣченные внутри его недостатки.

Если внутри гладкаго ствола окажутся пороки, то ихъ выводятъ шустованиемъ. Для этого служить металлический шпалеръ, въ который вдѣлана рѣзка (зубленая планочка изъ стали). Вложивъ шпалеръ, смазанный масломъ, въ стволъ и безпрестанно поворачивая его, при движениіи взадъ и впередъ, въ разныя стороны, выводятъ раковины и прочие недостатки, замѣченные въ стволѣ.

Очевидно, что шустованіе стволовъ должно производиться только въ крайнихъ случаяхъ, потому что, увеличивая калибръ оружія, оно въ то же время утоняетъ стѣны ствola и дѣлаетъ ихъ менѣе прочными.

Для того, чтобы освѣжить нарѣзы и возобновить стертыя края ихъ, употребляютъ фришованіе. Для этого берутъ мѣдный цилиндръ, у котораго къ концамъ прилиты свинцовые цилинды (удерживаемые шестигранными стеблями и вѣнчиками мѣднаго), вставляютъ въ него 4 рѣзки (№ 1 и 2 для нарѣзовъ, № 3 и 4-й для полей) и смазавъ ихъ масломъ, вставляютъ приборъ (фришкольмъ) въ стволъ. При движениіи фришольма взадъ и впередъ рѣзки уничтожаютъ раковины и возстановляютъ стертыя края нарѣзовъ.

4) Правка по струнѣ искривленныхъ стволовъ, 5) припайка штыковаго цѣлика и мушки, 6) прилаживаніе казенника и затравочного стержня, 7) припайка къ казеннику холки, 8) заточка на точилахъ выбоинъ и зазубринъ штыковъ, 9) присадка штыковъ къ стволамъ, 10) прилаживаніе хомутиковъ и придѣлка къ

шпиль новыхъ винтовъ, 11) подпиловка верхней части штыковой трубки, для уравненія со стволовъ, 12) перекалка старыхъ боевыхъ пружинъ; отдѣлка, пригонка и калка новыхъ; 13) придѣлка новыхъ мелочныхъ винтовъ, 14) перечистка и ладка всего замка, 15) выпрямленіе искривленныхъ шомполовъ и поправка винта пыжевника, 16) зачистка побоинъ и царапинъ на ложахъ, 17) надставка ложъ въ цевѣ, подъ гайками, заклейка трещинъ рейками, кроме трещинъ приклада и у замка, и то, если въ этихъ мѣстахъ они будуть значительны, 18) перекраска ложъ и въ случаѣ надобности приготовленіе новыхъ вместо негодныхъ, 19) исправленіе и пайка медныхъ и желѣзныхъ частей прибора, 20) поправка рожковъ и винтовъ пыжевника, 21) зачистка зазубринъ въ отверткахъ, 22) исправленіе шарнеровъ и гнѣздъ пульныхъ формъ, 23) зачистка побоинъ и поправка винтовъ въ на жимѣ.

Въ полковыхъ мастерскихъ разрѣшаются приготовлять вновь слѣдующія части: ложи, штыковые хомутиki, винты, ложевые пружины, шпильки и антабки. Какъ приготовленіе этихъ частей, такъ равно и производство починокъ по всѣмъ вышепоименованнымъ предметамъ допускается въ полковыхъ оружейныхъ мастерскихъ на основаніи тѣхъ же самыхъ правиль, которыя существуютъ для этого и на оружейныхъ заводахъ. При этомъ строго наблюдается, чтобы размѣры каждой, вновь изготавленной или приложенной части были совершенно согласны съ размѣрами образцовыхъ лекалъ, состоящихъ въ мастерскихъ, и сверхъ того, чтобы все выходящее изъ мастерской непремѣнно имѣло бы клеймо оружейного мастера, который такимъ образомъ ручается уже за правильность и прочность приготовленной части. Отдѣлка полученныхъ съ завода вчернѣ частей состоить въ слѣдующемъ: въ доведеніи размѣровъ ихъ до нормальной величины по лекаламъ, въ окончательной чисткѣ, калкѣ и приладкѣ. Все это исполняется, какъ мы уже замѣтили, на основаніи тѣхъ же правиль, разобранныхъ въ описаніи ружейного производства на заводахъ.

Для доставленія полкамъ удобства въ починкѣ ружей, должно, чтобы въ нихъ было: 1) потребное количество запасныхъ ружейныхъ частей, 2) полный комплектъ Высочайше утвержденныхъ образцовыхъ лекалъ для всѣхъ частей ружья, 3) образцовые, лучшей работы, со всѣмъ отдѣленные замки и ча-

сти всего ружейнаго прибора, которыя бы служили мастерамъ для образца, 4) весь, сполна, положенный для мастерской, инструментъ и также необходимые при разработкѣ рабочія лекала.

По опытахъ найдено, что для содержанія въ исправности 1,000 ружей пѣхотныхъ или кавалерійскихъ, войскамъ достаточно содержать запасныя части въ слѣдующемъ количествѣ:

Глад. Нарѣз

Стволовъ . . . . .	3	3
Казенниковъ . . . . .	3	3
Мушекъ желѣзныхъ. . . . .	20	5 Штампованныя, но не отдѣленные.
Прицѣловъ . . . . .	4	2
Штыковъ . . . . .	20	Для поддержанія плотной пригонки штыковъ на нарѣзныхъ ружьяхъ, полагается шатающіеся штыки пересаживать на гладкіе стволы, а къ нарѣзнымъ присаживать новые.
Хомутиковъ . . . . .	20	5
Шомполовъ . . . . .	10	2
Пыжевниковъ. . . . .	20	»
Разрядниковъ. . . . .	»	2
Гаекъ нижнихъ . . . . .	1	1
— верхнихъ . . . . .	1	1
— среднихъ съ антабкой .	4	2
Антабокъ къ спусковой скобѣ	4	2
Глазковъ и змѣекъ . . . . .	2	1
Шомпольныхъ пружинъ . . .	2	1
Гаечныхъ . . . . .	20	10
Скобѣ . . . . .	1	1
Спусковѣ . . . . .	5	2
Замочныхъ досокъ . . . . .	2	1
Лодыжекъ. . . . .	30	20
Крючковъ. . . . .	20	5

	Глад.	Нарѣз.
Личинокъ . . . . .	10	5
Курковъ . . . . .	4	1
Боевыхъ пружинъ . . . . .	15	5
Пёрокъ . . . . .	25	10
Хвостовыхъ, привертныхъ и лодыжковыхъ на . . . . .	10	5 ружей.
Скобочныхъ винтовъ. . . . .	2	2
Мелочныхъ винтовъ на. . . . .	5	5 ружей.
Отвертокъ. . . . .	20	"
Ложевыхъ болванокъ сухихъ. 100		"
Кожаныхъ:		
Чахловъ для затравочныхъ стержней. . . . .	25	"
— — — прицѣловъ . . . . .	25	

Запасные части пріобрѣтаются съ заводовъ покупкою по разъѣнѣ инспектора оружейныхъ заводовъ, въ чернѣ или отдѣланыя, что предоставляется совершенно усмотрѣнію частныхъ начальниковъ.

Въ полномъ комплектѣ лекаль должны состоять:

*Къ стволу и штыку:*

- 1) Цилиндры для повѣрки калибра ствола: нормальный и для брака.
- 2) Лекало для мушки и ея основанія на стволѣ и штыкѣ.
- 3) — — — повѣрки гессенского прицѣла.
- 4) — — — — прицѣла къ гладкоствольнымъ ружьемъ.
- 5) — — — — разстоянія прицѣла отъ обрѣза казны и для повѣрки нормальной и терпимой глубины вырѣза для прицѣла на гладкихъ и нарѣзныхъ, передѣланныхъ изъ гладкоствольныхъ.
- 6) Такое же лекало для новыхъ нарѣзныхъ ружей.
- 7) Лекало для повѣрки длины и откоса лезвія штыка отъ плоскости, проходящей черезъ верхній кругъ трубы до оконечности острія, съ означеніемъ дозволенного допуска на дюймъ.

- 8) Два отвѣса для струны и ватерпасъ для повѣрки прицѣльной линіи.
- 9) Глухая матка, для нарѣзовъ пенька казенника настоящаго діаметра.
- 10) Раздвижная винтовальная доска и одна пара лисицъ для нарѣзки казенника.
- 11) Метчикъ для исправленіе нарѣзовъ въ лисицѣ.
- 12) Воротокъ для метчиковъ и для отвинчиванія казенниковъ.

#### *Къ замку.*

- 13) Рычагъ съ маткой вѣсомъ въ одинъ фунтъ и складной фунтовикъ для измѣреніе силы пружинъ.
- 14) Гиря въ 2 фунта.
- 15) Наметка для лодыжки.
- 16) — — крючка.
- 17) Лекало для всѣхъ толщинъ замочныхъ частей: доски, лодыжки, крючка, личинки и для діаметровъ валика и соска лодыжки.
- 18) Лекало для пружинъ.
- 19) Глухая винтовальная доска для всѣхъ винтовъ ружья и принадлежащіе къ ней метчики.
- 20) Раздвижная винтовальная доска съ четырьмя парами лисицъ, для поддержанія въ постоянной исправности вышеозначенныхъ метчиковъ.

#### *Къ прибору.*

- 21) Стержни для выправленія верхней гайки.
- 22) — — — нижней —
- 23) — — — средней —
- 24) Коробка для затылка.
- 25) Лекало для наружнаго изгиба затылка.

#### *Къ ложь.*

- 26) Лекало для верхняго изгиба ложи и хвоста казенника.
- 27) — — нижняго изгиба ложи.
- 28) — — толщины всѣхъ частей ложи.

29) Лекало, опредѣляющее разстояніе гаекъ и мѣсто для шпильки шомпольный пружины.

30) Стальной зеркальца для освидѣтельствованія внутренности стволовъ.

Образцовые замки и приборъ выписываются начальниками частей съ заводовъ.

Для исправленія оружія въ полковыхъ мастерскихъ положено содержать слѣдующій рабочій инструментъ:

### *Кузнечный.*

- 1) Мѣхъ малый.
- 2) Наковальня, въсомъ въ  $1\frac{1}{2}$  пуда.
- 3) Наковальня малая съ носкомъ.
- 4) Молотки для кузнечика и молотобойца, большой до 7, а малый въ 2 фунта.
- 5) Две гвоздильни для ковки винтовъ.
- 6) Троє клещей для закалки и отпуска пружинъ и другихъ частей, дозволяемыхъ приготовлять въ полку.

### *Слесарной.*

- 7) 4 тисковъ столовыхъ въ  $1\frac{1}{2}$  пуда.
- 8) Тиски ручные въ  $2\frac{1}{3}$  фунта.
- 9) — — — 1 —
- 10) 2 — около  $\frac{3}{4}$  —
- 11) 2 малыхъ молотка по 1 фунту.
- 12) 4 отвертки ручные.
- 13) 4 жерновки для обточки винтовъ.
- 14) Жерновка для лодыжки.
- 15) Ножовка со станкомъ для нарѣзки головокъ на винтахъ; къ ней 2 полотенца.
- 16) Дрель грудная или выюшка съ грудоложкою и лучкомъ.
- 17) Деревянная колодка для выправленія ствola съ лучкомъ и струной.
- 18) Желѣзный прутъ съ черешкомъ для свинцового шпагета.

- 19) 4 большихъ напильника въ 10 д.  
 20) 6 среднихъ — — 8 —  
 21) 30 малыхъ — — 6 —  
 22) 2 стальныхъ зеркальца по калибру ствola, для осмотра внутренности канала.

*Ложевой.*

- 23) 2 стуловыхъ тисковъ въ 1 пудъ.  
 24) Молотокъ въ сомъ въ 1 ф.  
 25) Топоръ.  
 26) Размѣръ для повѣрки толщины ложевой болванки.  
 27) Деревянный шаблонъ для ложи.  
 28) Длинная деревянная линейка.  
 29) Деревянный циркуль.  
 30) Желѣзное рабочее лекало для определенія толщины ложеваго дерева.  
 31) Две пилы: большая и малая.  
 32) Коловоротъ большой.  
 33) — малый.

*Для врѣзки ствola:*

- 34) Двуручный стругъ.  
 35) Линейка, опредѣляющая наружный диаметръ ствola.  
 36) Плоскій рубанокъ въ  $\frac{3}{4}$  д.  
 37) Долото широкое плоское.  
 38) — — круглое.  
 39) — — осадное.  
 40) — — полукруглое 4 линейное.  
 41) — — — въ  $2\frac{1}{2}$  линіи.  
 42) Ствольный стружекъ.  
 43) Терпугъ съ колѣномъ.  
 44) Стальной наугольникъ.  
 45) Ложевая шпилька.  
 46) Деревянные размѣры, опредѣляющіе направленіе цѣвья ложи.  
 47) 2 ножа для врѣзки ствola.

Т. IX. Отл. II.

*Для връзки замка:*

- 48) Долото полукруглое въ 8 линій.  
 49) — — — 7 —  
 50) — — — 6 —  
 51) — — — 4 —  
 52) — — —  $3\frac{1}{2}$  линіи.  
 53) — — —  $2\frac{1}{2}$  —  
 54) — плоское —  $3\frac{1}{2}$  —  
 55) — — —  $2\frac{1}{2}$  —  
 56) — вогнутое —  $1\frac{1}{2}$  —  
 57) Валокъ съ квадратомъ лодыжки, служащій для правильнаго установлениі замочной доски.  
 58) 2 рабочія отвертки.

*Для връзки прибора:*

- 59) Долото плоское въ 8 линій.  
 60) — — — 5 —  
 61) — полукруглое въ  $1\frac{1}{2}$  линіи.  
 62) Шарошка.  
 63) Отвертка съ щелью.  
 64) Пила.  
 65) 2 метчица для парѣзки винтовъ.  
 66) Плоскозубецъ для выталкивания шпилекъ.

*Для отදлки цѣвья и приклада:*

- 67) 5 ложевыхъ циркулей.  
 68) Размѣръ деревянный, для повѣрки толщины и ширины цѣвья.  
 69) Стружекъ для шомпольной дорожки.  
 70) Сверло.  
 71) Шустъ.  
 72) Длинный шпицъ для означенія оконечности направленія шомпольной дорожки.  
 73) Два плоскіе или полукруглые напильника въ 10 дюйм.  
 74) Напильники плоскіе или полукруглые 8 дюймовые.  
 74) — — съ колѣномъ.  
 76) Подсалки полукруглые 8 дюймовые.  
 77) — круглые 7 —  
 78) — — — 4 —

79) Разшиль полуокруглый 10 дюймовые.

80) Боковой стружекъ.

81) Ручное точило въ станкѣ, для исправленія рѣзныхъ инструментовъ.

82) Коробка изъ плющенаго жалѣза, для закалки частей.

Сверхъ того при полку должны состоять инструменты для разборки и сборки оружія:

1) 2 воротка для отвинчиванія казенниковъ.

2) 4 раздвижные закладки для ствола, соотвѣтственныя об разцамъ оружія.

**По одному экземпляру на роту и 2 на ма-  
стерскую.**

3)	Колодка съ гнѣздомъ для вкладыванія курка при загонкѣ квадрата лодыжки.
4)	Присадка съ углубленіемъ для соска лодыжки.
5)	Выколотокъ для шпилекъ и гаечныхъ пружинъ.
6)	— — пружинъ.
7)	— — лодыжки.

И инструментъ для приготовленія и повѣрки патроновъ:

1) 2 чугунныхъ котла для плавки свинца.

2) 4 уполовника для вливанія свинца въ формы.

3) Калибровка для повѣрки діаметра и длины французскихъ пуль.

4) Калибровка для повѣрки остроконечныхъ пуль съ ушками.

5) — — — бельгійскихъ пуль.

6) 12 павойниковъ изъ бѣлаго бука къ патронамъ съ французской пулевою.

7) 10 павойниковъ изъ бѣлаго бука къ патронамъ съ бельгійскою пулевою.

8) 6 цилиндровъ, соотвѣтственныхъ калибровъ для пропускания патроновъ.

9) Станокъ для насыпки пороха въ патроны.

10) Малые аптекарскіе вѣсы съ гирями для повѣрки вѣса зарядовъ.

11) Деревянный или мѣдный молотокъ для раскупориванія бочекъ съ порохомъ.

12) Деревянная или мѣдная воронка, для пересыпки пороха изъ бочки въ бочку.

Пріемъ новаго огнестрѣльного оружія заключается: 1) въ наружномъ осмотрѣ собраннаго оружія и 2) въ подробномъ осмотрѣ разобранныхъ экземпляровъ.

Пріемщикъ при осмотрѣ руководствуется: 1) инструкціею, Высочайше утвержденную 22 марта 1854 года, и 2) экземпляромъ рядовой выдѣлки того же оружія, признаннымъ удовлетворительнымъ во всѣхъ отношеніяхъ и для удостовѣренія заклейменнымъ клеймомъ инспектора оружейныхъ заводовъ. Экземпляръ этотъ служитъ для сличенія съ принимаемымъ оружіемъ. Инструкція и образцовое ружье даются пріемщику отъ того мѣста, въ которомъ онъ принимаетъ оружіе.

Для пріема изъ артиллерійскаго вѣдомства въ войска оружія, бывшаго уже на службѣ, а потомъ исправленного и передѣланаго въ ударное при арсеналахъ или на оружейныхъ заводахъ, руководствуются инструкціею, Высочайше утвержденную 2 апреля 1851 года.

Наконецъ, для пріема 6 линейной винтовки въ настоящее время инструкція составляется, но она еще не утверждена (\*).

Нарѣзное оружіе сдѣлало въ послѣднее десятилѣтіе столь быстрые успѣхи на пути къ усовершенствованію, что весьма трудно положительно сказать, есть ли современное состояніе вооруженія европейскихъ армій дѣло окончательно рѣшенное и не подвергнется ли оно въ скоромъ времени новому измѣненію. Разсмотримъ, однакоже, на чёмъ остановилось въ настоящее время вооруженіе армій главныхъ европейскихъ государствъ.

1) Австрія, имѣвшая до 1854 года каморныя нарѣзныя ружья системы Дельвиня только у егерей и у 20 стрѣлковъ въ каждой ротѣ 16 линейныхъ и пограничныхъ полковъ, сдѣлала съ этого времени большіе успѣхи въ вооруженіи своей пѣхоты, которая почти вся уже имѣетъ новое нарѣзное оружіе. Австрійское правительство разомъ отбросило прежде существовавшую систему гладкоствольного оружія и, не передѣливая его, стало вдругъ замѣнять новымъ нарѣзнымъ, устроеннымъ по системѣ поручика Лоренца, съ остроконечной сплошною пулею, которой отдали

(\*) Существуетъ проектъ объ устройствѣ при оружейныхъ заводахъ особыхъ комиссій для осмотра изготовленаго оружія, по примѣру комиссій, существующихъ въ капсюльныхъ заведеніяхъ. Комиссіи эти, принявъ на себя всю ответственность за доброкачественность оружія на службѣ, будуть сдавать его пріемщикамъ счетомъ.

преимущество предъ раздувною пулею Минье. Калибръ австрійскаго оружія доходитъ всего до 5,5 линіи; пуля вѣсомъ 29 гравновъ. По этой системѣ были изготовлены ружья трехъ родовъ, а именно: два штуцера № 1-го и № 2-го для егерей и пѣхотныхъ ружья для всей линейной пѣхоты. Третья послѣдняго рода ружей, назначенная для вооруженія унтеръ-офицеровъ и  $\frac{1}{3}$  нижнихъ чиновъ, снабжена однимъ неподвижнымъ и однимъ подвижнымъ прицѣломъ, поднимающимся до 900 шаговъ; остальная двѣ трети только однимъ неподвижнымъ на 300 шаговъ. Штуцерь № 2-й, имѣющій припѣль пѣхотнаго стрѣлковаго ружья, служить для вооруженія двухъ первыхъ, а штуцерь № 1-й, берущій 1,200 шаговъ,—для третьей шеренги егерей.

Для всѣхъ трехъ родовъ ружей служить одинъ и тотъ же патронъ, такъ что въ этомъ отношеніи достигнуто полное единство. Въ тоже время отказались отъ прежней августиновой методы сообщенія огня заряду и приняли болѣе простую—обыкновенную систему ударныхъ замковъ съ колпачками.

2) Прусская пѣхота сдѣлала еще большіе успѣхи въ вооруженіи, чѣмъ австрійская: въ настоящее время она уже вся имѣеть нарѣзныя ружья, чего нѣть еще ни въ одной европейской арміи. Въ Пруссіи прината игольчатая система, въ которую разомъ передѣланы 300,000 гладкоствольныхъ ружей. Прусское игольчатое ружье, имѣя малый калибръ, носить характеръ оружія новѣйшаго времени и тѣмъ болѣе сохранить его еще впослѣдствіи, что предпринятая въ послѣднее время перемѣна въ конструкціи пуль должно сильно уменьшить прежнюю значительную кривизну линій полета.

3) Франція. Съ 1 іюня 1858 года вся французская пѣхота вооружена нарѣзнымъ передѣленнымъ ружьемъ образца 1842 г.; длина ствола уменьшена на 54 миллиметра. Общая длина ружья оставлена прежняя и потому штыкъ удлиненъ и сдѣланъ четырехграннымъ. Прицѣль не принять, а предполагается замѣнить его накладываніемъ пальцевъ. Наибольшая дальность 846 шаговъ. Пуля цилиндро-стрѣлчатая съ однимъ желобкомъ и съ трехграннымъ углубленіемъ. Вѣсъ въ  $7\frac{1}{2}$  золотниковъ. Траекторія весьма пологая, но мѣткость менѣе противъ пули Минье и стержневой по малому вѣсу. Въ настоящее время опыты надъ пулей съ трехграннымъ углубленіемъ продолжаются, безъ ограниченія въ вѣсѣ, съ цѣллю найти пулю этой системы, равную

стержневой по результатамъ стрѣльбы, съ тѣмъ, чтобы введеніемъ ея въ стрѣлковыхъ баталіонахъ можно было замѣнить стержень, невыгоды котораго показала Крымская кампанія. Постепенно увеличивая вѣсъ, дошли до пули въ 10,3 золотника, которая почти удовлетворяетъ этому условію. Но опыты продолжаются съ цѣллю узнать, не дадутъ ли лучшихъ результатовъ пули, болѣе тяжелыя и для изслѣдованія выгоднѣйшей формы углубленія, при уничтоженіи наружного жолобка. Онъ признанъ безполезнымъ, вслѣдствіе легкости задней части пули.

Сверхъ того, во Франціи находятся на службѣ: новое нарѣзное ружье у гвардейскихъ grenaderъ, и нарѣзное ружье, заряжающееся съ казенной части, у 100 гвардейцевъ, составляющихъ конвой императора Наполеона. Первое изъ нихъ близко подходитъ къ нашему 7 линейному; имѣеть калибръ 6,7 линіи, прогрессивные нарѣзы въ  $\frac{3}{4}$  оборота, пуля раздувная, гвардейская (Минье), замокъ съ пѣнкой; перка замѣнена вѣтвью отъ боевой пружины; крючекъ вращается на двухъ цапфахъ, прицѣла нѣть, холка на хвостѣ казенника немного болѣешихъ размѣровъ противъ обыкновенной, такъ что она даетъ возможность стрѣлять на 400 шаговъ, а на дальнѣйшія дистанціи кладутъ пальцы.

4) Англія. Первые нарѣзныя ружья, непередѣленныя, а вновь изготовленыя, появляются въ Англіи въ началѣ 1851 года, калибромъ въ 7 линій; длина со штыкомъ 4 ф. 7 дюймовъ, дальность 1160 шаговъ. Прицѣлъ французскій, съ подвижною паночкой, откидывающейся въ обѣ стороны; пуля Минье штампованная съ чашечкой; вѣсъ 60 патроновъ  $6\frac{1}{2}$  фунтовъ. Съ этимъ ружьемъ Англичане явились въ Крыму, гдѣ тотчасъ же обнаружились его недостатки, заключавшіеся главнымъ образомъ въ недостаточной мѣстности и большой тяжести, такъ что въ началѣ 1855 года эти ружья подъ Севастополемъ стали уже замѣняться вновь принятymi энфильдскими винтовками. Энфильдская винтовка, составляющая въ настоящее время главное вооруженіе англійской линейной пѣхоты, по наружному своему виду имѣеть большое сходство съ ружьемъ стрѣлковаго баталіона Императорской Фамилии. Калибръ его составляетъ 5,7 линіи; 3 нарѣза и штыкъ укрепленъ помощью трубки, а не пружиною, какъ въ прежнемъ англійскомъ ружьѣ. Кроме того, въ Англіи существуютъ ружья: короткое для сержантовъ и штуцеръ для артиллерійской прислуги, съ длиннымъ ножемъ; пуля Притчета безъ

жолобковъ и съ углубленіемъ; безъ чашечки и со шпиглемъ изъ букового дерева.

5) Швейцарія. Въ Швейцаріи приняты штуцера двухъ родовъ, для стрѣлковъ и для сплошнаго строя, имѣющіе калибръ въ 4,1 линіи. Первый стрѣляеть на 1000 шаговъ, имѣть уединенный замокъ (\*) со шнеллеромъ; въ затылькѣ два упора; штыкъ вкладывается въ трубку съ боку ствола и держится пружиной. Шомполь имѣеть наверху кружокъ для соблюденія однообразія при заряжаніи. Пуля Лоренца уменьшенного калибра; приборъ желѣзный; нарѣзовъ 8. Штуцеръ для сплошнаго строя при тѣхъ же 8 нарѣзахъ имѣеть мѣдный приборъ и прицѣль только до 600 шаговъ. Пуля съ однимъ плоскимъ конелюромъ (желобкомъ), порохъ помѣщается отдѣльно отъ пули.

6) Бельгія. Что касается вооруженія бельгійской пѣхоты, то оно какъ будто бы отстало отъ другихъ армій. Линейная пѣхота въ Бельгіи имѣеть нарѣзное оружіе, съ 4 прогрессивными нарѣзами, передѣланное частію изъ старого гладкоствольнаго; частію же вновь приготовленное. Прицѣль его состоить изъ щитика и стальной пластинки, служащей ему пружиною. Стрѣлковые полки вооружены стержневымъ штуцеромъ, длинною въ 74 дюйма; прицѣль французскій; вместо штыка—обоюдоострый ножъ длиннѣе штыка; вместо гаекъ—кольца; диаметръ стержня, 3,33, высота его 11,4 линіи.

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о современномъ состояніи воруженія въ нашей арміи.—Линейная пѣхота и нашихъ дѣйствующихъ полковъ вооружена ударнымъ гладкоствольнымъ ружьемъ образца 1843 года, передѣяннымъ изъ кремневаго, новымъ ударнымъ образца 1845 года, калибромъ въ 7,1 линіи, и 1852 г. калибромъ въ 7 линій. Стрѣлковыя роты 1 и 2 армейскихъ корпусовъ получаютъ 6 линейныя винтовки, а остальныхъ корпусовъ имѣютъ нарѣзныя ружья, передѣянныя изъ гладкоствольнаго образца 1852 года и новыя нарѣзныя образца 1854 года. Резервы армейской цѣхотовы снабжены всѣ новымъ ударнымъ ружьемъ образца 1852 года, а стрѣлковыя роты резерв-

(\*) По виду и очертанію замочной доски, ударные замки раздѣляются на обыкновенные, уединенные и обратные. Въ первомъ изъ нихъ замочная доска плотно прилегаетъ къ стволу; во второмъ ширина передней части доски меньше, нежели въ первомъ, отчего доска отдалена отъ ствола весьма тонкою частію дерева, и наконецъ въ третьемъ доска подана слишкомъ далеко назадъ въ шейку ложи.

ныхъ баталіоновъ начинаютъ вооружаться уже 6-ти-линейными винтовками.

Стрѣлковые баталіоны всѣ вооружены 6 линейными винтовками.

Драгунскіе полки вооружены нарезнымъ ружьемъ, назначеннымъ для стрѣлковаго баталіона Императорской фамиліи, а саперные баталіоны имѣютъ прежніе драгунскіе ружья.

*Лейбъ-гвардіи Павловскаго полка капитанъ ОСТРОВЕРХОВЪ.*

*16-го стрѣлковаго баталіона поручикъ ЛАРИОНОВЪ.*

Царское Село  
1859 года.

---